




## Conducte FLOWTITE

Ghid de instalare supraterana a conductelor



## 1 Informatii introductive

1.1 Prefata .....	3
1.2 Introducere .....	3
1.3 Asistenta tehnica la instalare .....	3
1.4 Protectia impotriva incendiilor .....	3

## 2 Transport, manipulare si depozitare

2.1 Inspectarea conductelor .....	4
2.2 Remedierea defectelor minore .....	4
2.3 Descarcarea si manipularea conductelor .....	4
2.4 Depozitarea conductelor pe teren .....	5
2.5 Depozitarea garniturilor de etansare si a pastei lubrifiante .....	5
2.6 Transportul conductelor .....	6
2.7 Manipularea conductelor transportate "una in alta" .....	6

## 3 Imbinarea conductelor

3.1 Mufele de cuplare FLOWTITE .....	7
3.2 Alte metode de imbinare .....	11
3.3 Imbinari cu flanse .....	12

## 4 Pozarea supraterana a conductelor

4.1 Introducere .....	14
4.2 Sprijinirea conductelor .....	14
4.3 Distanța maxima intre suporti .....	22
4.4 Presiunea negativa .....	22

## 5 Verificarea conductelor dupa instalare

5.1 Proba de presiune .....	24
5.2 Verificarea inainte de umplere a conductelor .....	24
5.3 Verificarea conductei pline inainte de punerea sub presiune .....	25
5.4 Verificarea conductelor sub presiune .....	25

## 6 Masive de ancoraj, inglobari in beton si racorduri la structuri rigide

6.1 Masive de ancoraj .....	26
6.2 Inglobari in beton .....	27
6.3 Racorduri la structuri rigide .....	28
6.4 Captusirea conductelor existente (Relining) .....	29

## 7 Ajustarea lungimii pe santier

7.1 Reglarea lungimii .....	30
7.2 Ajustarea lungimii cu mufe FLOWTITE pe teren .....	30
7.3 Ajustarea lungimii folosind cuplaje .....	31

## Anexe

A. Greutatea aproximativa a conductelor si mufelor .....	32
B. Cerinte referitoare la pasta lubrifianta pentru imbinari .....	33

# 1 Informatii introductive

## 1.1 Prefata

Prezentul ghid de instalare este destinat in special celor care utilizeaza conductele si fittingurile FLOWTITE si poate fi folosit impreuna cu alte brosuri complementare; documentul vine in ajutorul firmelor de constructii, in ceea ce priveste procedeele de transport, manipulare si instalare supraterana a conductelor FLOWTITE. Anexele contin informatii folositoare pentru firme de proiectare, inginerie si dirigentie de santier.

Ghidul pune in evidenta situatiile standard ce pot aparea pe un santier; situatiile particulare care cer o atentie speciala nu fac parte din acest ghid, si vor fi tratate separat de furnizor si beneficiar. Nu sunt abordate in ghid metodele de instalare altele decat cele supraterane pe reazeme (instalarea subterana sau submarina). Toate aceste metode sunt tratate de furnizor in brosuri specializate. Este important de mentionat faptul ca acest ghid de instalare nu inlocuieste regulile de buna practica, reglementarile tehnice in vigoare, regulile de siguranta si de mediu sau hotararile locale si nici specificatiile sau recomandarile beneficiarului care reprezinta autoritatea finala. In cazul in care apar situatii diferite fata de cele tratate in acest ghid, va rugam contactati furnizorul pentru asistenta suplimentara. Procedurile de instalare mentionate in acest ghid precum si sugestiile asistentilor la montaj din partea furnizorului, va vor ajuta sa realizati o instalare adevarata si de lunga durata. Va rugam consultati furnizorul pentru orice problema sau abatere de la regulile acestui ghid.

## 1.2 Introducere

Excelenta rezistenta la coroziune si celelalte multe beneficii ale conductelor FLOWTITE pot fi puse in valoare numai daca acestea sunt instalate corespunzator. Buna comportare in exploatare a conductelor FLOWTITE se bazeaza, in mare masura, pe sprijinul rezultat din respectarea procedurilor recomandate de instalare. Se recomanda utilizarea conductelor standard SN5000 pentru conductele cu pozare supraterana. Procedurile recomandate de instalare se refera deci, la aplicatiile conductelor standard SN5000. Procedurile includ, de asemenea, conductele cu rigiditate mai inalta, de exemplu SN10000. Conductele cu pozare supraterana cu rigiditate mai scazuta de SN5000 necesita atentie speciala. Procedurile de instalare trasate in aceasta brosura si sugestiile tehnicienilor de pe teren, daca sunt urmate intocmai, ajuta la o instalare corespunzatoare si de durata. Consultati furnizorul pentru orice intrebare sau alternative la aceste instructiuni daca este cazul.

## 1.3 Asistenta tehnica la instalare

Furnizorul poate, la cererea clientului, sa trimita un specialist pe teren. Acesta il poate sfatui pe cumparator si/sau pe constructor cum sa monteze conducta si fittingurile aferente.

## 1.4 Protectia impotriva incendiilor

Conductele din rasini poliestererice armate cu fire de sticla si insertie de nisip (PAFSIN), ca si toate conductele fabricate din materiale petrochimice, pot arde si de aceea nu este recomandat sa se foloseasca in locurile unde sunt expuse la caldura intensa si flacara. In timpul instalarii trebuie sa se evite expunerea conductei la scantei de sudura, flacara aparatului de sudat sau alte surse de caldura sau electricitate care pot arde materialul conductei. Acest tip de precautie este importanta mai ales atunci cand se lucreaza cu substante chimice volatile la realizarea pe teren a imbinarilor laminate, sau la interventii (laminari, reparari). Interventiile facute in transeele din santiere pot avea loc in conditii periculoase; de aceea se recomanda ca peretii transeei sa fie sprijiniti pentru protejarea persoanelor; in plus trebuie luate masuri pentru prevenirea caderii obiectelor in transee sau a prabusirii acestora datorita pozitiei sau miscarilor diverselor echipamente in timpul lucrarilor. Materialul excavat trebuie sa fie depozitat la o distanta sigura de marginea transeelor, iar inaltimea si apropierea malului de pamant nu trebuie sa puna in pericol stabilitatea excavatiei.

## 2 Transportul, manipularea si depozitarea conductelor

### 2.1 Verificarea conductelor

Toate conductele trebuie verificate la receptia pe teren, pentru a se asigura ca nu au suferit vreo dauna pe parcursul transportarii lor. În funcție de perioada de depozitare, de dificultatea de manevrare pe teren și în funcție de alti factori ce pot influenta starea conductelor, se recomanda verificarea conductelor înainte de instalare.

Verificati transportul dupa cum urmeaza:

- 1** Faceti o verificare generală a mărfii primite. Dacă aceasta este intactă, o verificare obisnuită la descarcare este suficientă pentru a fi siguri că nu s-au produs deteriorări.
- 2** Dacă mărafa s-a miscat sau prezintă zgarieturi, verificati cu atenție fiecare porțiune de conductă. În general, o verificare exterioară este suficientă pentru a detecta orice neajuns. Dacă marimea conductei o permite, o verificare interioară a suprafetei conductei, acolo unde la exterior este zgariată, poate indica starea conductei.
- 3** Verificati primirea fiecarui produs de pe aviz.
- 4** Notati pe aviz orice stricaciune sau pierdere datorate transportului și rugați transportatorul să semneze copia procesului verbal de constatare. Reclamatările împotriva transportatorului se vor face în conformitate cu condițiile agreeate.
- 5** Dacă sunt gasite conducte distruse sau cu imperfecțiuni, separați-le și contactați furnizorul.

Nu utilizați conducte care sunt distruse sau deteriorate.

### 2.2 Repararea conductelor

În mod normal, conductele ce prezintă mici defectiuni pot fi reparate rapid și simplu pe săntier de către o persoană calificată. Dacă aveți dubii asupra stării conductei, nu o folosiți.


Specialistul trimis de furnizor poate stabili dacă este necesara repararea conductei și dacă aceasta este posibilă și practică. Reparatia poate varia foarte mult în funcție de grosimea conductei, de compozitia peretelui, de aplicarea acesteia, de tipul și de marimea partii deteriorate. De aceea, nu incercați să reparati o conductă deteriorată fără a consulta mai întâi furnizorul. Reparatia trebuie facuta de către o persoană care a fost instruită cum se face o reparatie. O conductă reparată în mod necorespunzător nu se poate folosi.

### 2.3 Descarcarea și manevrarea conductelor


Descarcarea conductelor este responsabilitatea clientului. Mențineți controlul asupra conductei atunci când o descarcăti. Chingile de ghidare atașate la conductă sau ambalajele ajută în timpul ridicării și manevrării. Barele de distribuție pot fi folosite atunci când sunt necesare mai multe puncte de sprijin. Nu scăpați, nu loviti sau ciocniți conductă, având grijă în mod special de capetele acesteia.

#### Manipularea unei singure conducte

Folosiți chingi textile atunci când manipulați o singură conductă. Este interzisă folosirea cablurilor metalice sau a lanturilor de otel pentru ridicarea sau transportarea conductei. Tronsoanele de teava pot fi ridicate de la mijlocul acestora, având un singur punct de ridicare (**Figura 2-1**), desă folosirea a două puncte de ridicare, ca în **Figura 2-2** este metoda preferată din punct de vedere al siguranței deoarece asigura un control mai bun asupra conductei. Nu ridicăți conductă folosind carlige la capetele conductelor sau trecând o funie, lant sau cablu de la un capăt la celălalt al secțiunii. Consultați anexa A pentru greutățile aproximative ale conductelor și mufelor standard.



**Figura 2-1 Ridicarea conductei folosind un singur punct de ridicare**




**Figura 2-2 Ridicarea conductei folosind două puncte de sprijin**

### ■ Pachete de conducte


Pachetele de conducte pot fi manipulate prin utilizarea unei perechi de chingi ca in **Figura 2-3**. Nu manipulati conductele neimpachetate ca pe cele in pachete, ci descarcati-le si manipulati-le separat (una cate una).

Daca la un moment dat in timpul manipularii sau instalarii apar avarii precum crapaturi sau scobituri, acestea vor fi remediate inainte de a fi instalate conductele respective.

Contactati furnizorul pentru a inspecta conductele avariate si pentru recomandari privind metoda de reparatie ce trebuie aplicata sau reciclare a acestora. Vezi **Sectiunea 2.2** ➔.



**Figura 2-3 Ridicarea pachetelor de conducte**



**Figura 2-4 Depozitarea conductelor**

## 2.4 Depozitarea conductelor pe teren

In general, este recomandabil sa se depoziteze conducta pe suporti de lemn pentru a usura introducerea si extragerea chingilor de ridicare in jurul conductei.

Atunci cand depozitati conducta direct pe sol, asigurati-vla ca zona respectiva este relativ plana si nu exista bolovani sau alte materiale ce pot deteriora conducta. Amplasarea conductelor pe perne din material de umplutura s-a dovedit a fi o metoda eficienta de depozitare a conductelor pe santier. Toate conductele vor trebui fixate cu pene pentru a preveni deplasarea acestora in cazul unor vanturi puternice.

Daca este necesara stivuirea conductelor, cel mai bine este sa se stivuasca pe suporti din lemn (de minim 75mm latime) la un sfert din deschiderea acestora, folosind pene pentru fixare (**vezi Figura 2-4**). Se vor folosi ambalajele originale daca este posibil.

Asigurati-vla ca stiva de conducte este stabila in conditii de vanturi puternice, suprafata neuniforma de stocare sau alte forte orizontale.

Daca sunt anticipate vanturi puternice, utilizati chingi sau corzi pentru a ancora conductele. Inaltimea maxima a stivei nu trebuie sa depaseasca 3 metri.

Nu sunt permise umflaturile, zonele plate sau alte schimbari abrupte ale curburii conductelor. Nerespectarea acestor conditii poate provoca deteriorari ale conductei.

## 2.5 Depozitarea garniturilor de etansare si a pastei lubrifiante

In situatia in care garniturile de cauciuc sunt expediate separat, acestea se vor depozita ferite de razele soarelui in ambalajul lor original si nu vor fi expuse la soare decat atunci cand se mufeaza conductele. De asemenea, garniturile de etansare trebuie ferite de expunerea la grasimi sau uleiuri derivate de petrol, la solventi sau alte substante care le pot ataca.

Pasta lubrifianta pentru garniturile de etansare va fi depozitata corect pentru a nu fi deteriorata. Recipientii care nu sunt folositi complet vor fi etansati corect pentru a preveni contaminarea lubrifiantului. Daca temperatura in timpul instalarii este sub 5° C, garniturile si lubrifiantul vor fi ferite de frig pana in momentul utilizarii.

01

02

03

04

05

06


07

app.


## 2.6 Transportul conductelor

Conductele vor fi sprijinite pe suporti de lemn amplasati la maximum 4m, cu o rezemare maxima in consola a conductei de 2m. Fixati conductele cu pene din lemn pentru a mentine stabilitatea si separarea acestora. Evitati frecarea conductelor.

Inaltimea maxima de transport trebuie sa nu depaseasca aproximativ 2,5 metri. Ancorati conductele de vehicul in dreptul punctelor de sprijin, cu ajutorul unor chungi textile (**Figura 2-5**). Nu se vor folosi niciodata cablurile sau lanturi metalice fara o manzonare prealabila adevarata care sa protejeze conducta de abraziune. Nu sunt permise umflaturi, zone plate sau alte schimbari abrupte ale curburii conductei. Depozitarea conductelor nerespectand aceste conditii poate duce la deteriorarea conductelor.



**Figura 2-5 Transportul conductei**




**Figura 2-6 Manipularea folosind două puncte de sustinere pentru conductele transportate "una in alta": cingă de ghidare**

## 2.7 Manipularea conductelor transportate "una in alta"

Conductele pot fi transportate "una in alta" (conductele cu diametru mai mic in interiorul celor cu diametru mai mare). Aceste conducte au in general ambalaje speciale si pot necesita proceduri speciale de ambalare, descarcare, manipulare, depozitare si transport. Daca sunt necesare masuri speciale, acestea vor fi luate de furnizor inainte de transportare. Intotdeauna se vor aplica urmatoarele masuri generale:

- 1 Intotdeauna ridicati conductele transportate "una in alta" cu ajutorul a cel putin doua chungi textile (**Figura 2-6**). Fiecare proiect va specifica regulile de distantare dintre chungi si locurile de ridicare. Asigurati-vă ca chingile de ridicare sunt suficient de puternice ca sa sustina greutatea conductelor. Aceasta poate fi calculata in functie de greutatea aproximativa a conductelor conform anexei H.
- 2 De obicei, conductele transportate "una in alta" se depoziteaza cel mai bine in ambalajul lor original. Stivuirea acestor ambalaje nu este recomandabila daca nu este specificat in mod expres acest lucru.
- 3 Legaturile de conducte transportate "una in alta" pot fi transportate in siguranta in ambalajul lor original. Fiecare proiect va specifica cerintele speciale referitoare la sprijinirea, configurarea si legarea de vehicul.
- 4 Indepartarea ambalajului si extragerea conductelor din interior se executa cel mai bine la o statie de extragere. Inauntru conductelor, incepand cu dimensiunea cea mai mica, se poate scoate prin ridicare usoara, inserand o grinda manzonata pentru a suspenda tronsonul si a-l scoate fara a prejudicia celelalte conducte (**Figura 2-7**). Daca greutatea, lungimea si/sau limitele echipamentului nu permit utilizarea acestei metode, fiecare proiect va recomanda procedurile de scoatere a conductelor din interior.



**Figura 2-7 Extragerea conductelor se face cu o grinda manzonata montata pe motostivitor**

### 3 Imbinarea conductelor

Sectiunile de conducte FLOWTITE se imbină, în general, cu ajutorul mufelor FLOWTITE. Conducta și mufele pot fi furnizate separat sau conducta poate fi furnizată cu o mufă deja instalată la unul din capete. Dacă mufele nu sunt pre-instalate pe teava, se recomandă montarea lor în curtea de depozitare sau pe santier înainte de a fi așezate pe patul de pozare.


Pentru imbinarea conductelor FLOWTITE se poate folosi și alt sistem de imbinare, cu ajutorul flanselor, cuplajelor mecanice și a imbinărilor laminate.

#### 3.1 Imbinari cu mufe FLOWTITE

Pentru mufele de presiune FLOWTITE trebuie să se parcurg următoarele etape (1-4).

##### **Etapa 1 Curatarea mufei**


Curătați foarte bine santurile mufelor de cuplare și inelele de cauciuc ale garniturilor pentru a va asigura că nu prezintă murdarie sau ulei (**Figura 3-1**).



**Figura 3-1 Curatarea mufei**

##### **Etapa 2 Instalarea garniturilor**

Introduceti garnitura în santurile mufei lasând bucle (două pana la patru) în afara santului. Nu utilizati nici un lubrifiant în sant sau pe garnitura în aceasta etapa a asamblării. Puteti umezi garnitura și santul cu apa pentru a usura poziționarea și inserarea garniturii (**Figura 3-2**).




**Figura 3-2 Instalarea garniturii**

Impingeți fiecare buclă de cauciuc a garniturii în santul mufei, apasând uniform. După ce le-ati instalat, trageți cu grijă în direcție radială în jurul circumferinței pentru a distribui compresiunea garniturii. De asemenea, verificați că ambele parti ale garniturii să iasa în mod egal în afară, deasupra santului, în jurul întregii circumferințe. Pentru a putea indeplini cele de mai sus, puteți utiliza un ciocan cauciucat.

##### **Etapa 3 Garniturile lubrificate**

Apoi aplicați un strat subtire de lubrifiant pe garniturile de cauciuc (**Figura 3-3**). Vezi anexa I pentru cantitatea de pasta lubrifiantă ce trebuie consumată pentru fiecare imbinare ➔.




**Figura 3-3 Garniturile lubrificate**

##### **Etapa 4 Curatarea și lubrificarea capatului de imbinare a conductei**

Curătați bine capatul de imbinare al conductei pentru a îndepărta orice urme de praf, grăsimi, nisip etc. Verificați că suprafața de imbinare a capatului să nu fie afectată. Aplicați un strat subtire de pasta lubrifiantă pe capete, de la capatul conductei până la marcajul circumferențial de control. Dupa lubrificare, aveți grijă că mufa și capetele să se mantina curate (**Figura 3-4**).

**! Atenție:** Este foarte important să folosiți numai lubrifiantul adecvat. Furnizorul oferă suficient lubrifiant de fiecare dată cand efectueaza o livrare de mufe. Daca ramaneti fara lubrifiant, contactati furnizorul pentru o alta cantitate sau pentru a va sfatui ce lubrifianti alternativi puteti folosi. Nu utilizati niciodata lubrifianti pe baza de petrol.



**Figura 3-4 Curatarea capatului de imbinare**

01

02

03

04

05


06

07

app.

## Mufarea

Daca mufa nu a sosit deja montata pe conducta, atunci trebuie mufata intr-un loc curat si uscat, inainte de cuplarea conductelor, folosind un colier metalic sau chinga textila montate pe conducta la o distanta de 1 la 2 m de capatul de imbinare pe care va fi montata mufa. Aceasta se poate practica prin amplasarea unei chingi textile in jurul conductei, la o distanta de 1 pana la 2 metri de capatul pe care se va monta mufa. Capatul conductei se va afla la cel putin 100 mm deasupra solului, pentru a nu se atinge de praf. Petreceti usor mufa pe capatul conductei si asezati o grinda de lemn cu sectiunea de 100 x 50 mm transversal pe mufa. Utilizati doua tirfoare montate intre lemn si colier si trageți pana la marcajul circumferential de control sau/ si pana cand capatul de imbinare atinge garnitura centrala de montaj (**vezi Figura 3-5**). Vezi capitolul "Distanta dintre capetele conductei", la coloana referitoare la distanta adevarata de linia originara. Urmatorii pasi (5 pana la 7) se aplică la imbinarea conductelor, utilizand chingi sau coliere si tirfoare. Se pot folosi si alte tehnici pentru a atinge obiectivele generale descrise aici. In special introducerea capetelor conductei trebuie limitata la linia de origine si trebuie evitata prejudicierea conductei si a mufei.



**Figura 3-5 Montarea mufei pe conductă**


## Etapa 5 Pozarea conductei

Conducta cu mufa montata se aliniaza pe suporturile conductei.

## Etapa 6 Fixarea chingilor

Chinga (sau colierul) A se fixeaza oriunde pe prima conductă sau in stanga imbinarii precedente. Fixati chinga (sau colierul) B pe conductă intr-o pozitie convenabila (**Figura 3-6**).

**! Atentie:** Contactul chingii cu conducta trebuie captusit sau protejat cumva pentru a preveni deteriorarea conductei si pentru a obtine o rezistenta mare la frecarea cu suprafata conductei. Daca nu aveti chingi, puteti folosi o franghie sau un colier de nylon, dar trebuie sa aveți grija la alinierea mufei.



**Figura 3-6 Imbinarea conductei cu ajutorul chingilor**

## Etapa 7 Imbinarea mufei

Tirfoarele sunt amplasate pe fiecare parte a conductei si legate cu chingi. Conducta este trasa in pozitia mufei. Pentru obtinerea spatiului adevarat intre capetele conductei, vedeti capitolul "Distanta dintre capetele conductei" de mai jos. Chinga A este apoi mutata pentru urmatoarea conductă ce va fi imbinata.

Forța aproximativa de impingere se poate calcula după cum urmează:

$$\text{Forța de impingere in tone} = (\text{DN in mm} / 1000) \times 2$$

## Distanta dintre capetele conductei

Liniile de conducte cu pozare supraterana, daca sunt expuse direct la soare, se pot incalzi si expanda. Acesta este mai ales cazul conductelor ce sunt goale in faza de instalare sau prezinta alte cauze. Pentru a evita incarcarea excesiva a conductelor si a suporturilor acestora, conductele trebuie imbinate astfel incat intre capete sa existe suficienta distanta care sa permita evitarea contactului intre capete chiar si la cele mai ridicate temperaturi posibile.

Aceasta distanta se calculeaza luandu-se in considerare valoarea maxima estimata a temperaturii la nivelul conductei si distanta dintre doua puncte de ancoraj successive. Pentru estimarea distantei minime dintre capete, se poate lua in considerare un coeficient liniar dilatatie termica de maxim  $28 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$  pentru conductele FLOWTITE in directie longitudinala. Distanta minima se poate calcula ca:

$$g_{\min} = (T_{\max} - T_{\text{inst}})L \times 28 \times 10^{-6}$$

unde:

$T_{\max}$  este temperatura maxima previzibila la nivelul conductei, in grade Celsius.

$T_{\text{inst}}$  este temperatura de instalare a conductei, in grade Celsius.

L este lungimea conductei (asezata pe puncte de ancoraj succesive), in mm.

O distanta de 25 mm intre capete este suficienta pentru instalarile de conducte cu lungime de pana la si inclusiv de 12 m. Distanta dintre capetele conductei nu trebuie sa depaseasca 30 mm.

Pentru imbinarile cu deviatie unghiulara, distanta va varia in jurul circumferintei conductei. In astfel de cazuri, distanta minima se va situa in limitele mentionate mai sus, iar distanta maxima nu va depasi in nici un caz 60 mm. Cerintele referitoare la distanta specificate mai sus se aplică conductelor ne-presurizate.

### Deviatia unghiulara a mufelor FLOWTITE


Deviatia unghiulara a mufelor de cuplare trebuie limitata pentru a se evita supraincarcarea conductei si a suportilor acestora. Conductele Flowtite cu pozare supraterana presurizate se vor instala in linie dreapta iar modificarile de directie se fac prin coturi si distantiere inglobate in masive de ancoraj. Deviatia unghiulara neintentionata la imbinarile de mufe pentru conductele instalate in linie dreapta nu trebuie sa depaseasca 20% din valorile de la **Tabelul 3-1**. Mici modificarile de directie la conductele cu presiune scaduta, mai mica sau egala cu PN 6 pot fi totusi, in cazuri speciale, practicate prin deviatii unghiulare la imbinari. Astfel de instalari necesita atentie speciala si trebuie sa se asigure distantiere incastrante adecvante la imbinarile cu deviatie unghiulara.

**Atentie:** Furnizorul de conducte trebuie consultat inainte de instalarea conductelor cu deviatie unghiulara.

Diametrul conductei nominale	Unghiul de deviatie nominal	Decalarea nominala la imbinare/mufa
(mm)	(°)	(mm)
300	3	17
350	3	20
400	3	22
450	3	25
500	3	28
600	2	21
700	2	25
800	2	29
900	2	32
1000	1	18
1100	1	20
1200	1	21
1400	1	25
1600	1	29
1800	1	32
2000	0.5	18
2200	0.5	20
2400	0.5	21
2600	0.5	23
2800	0.5	25
3000	0.5	27

**Tabelul 3-1 Deviatia unghiulara la imbinarea mufelor de cuplare (vezi Figura 3-6)**

In cazul instalarii conductelor cu deviatie unghiulara la imbinari, deviatia unghiulara totala nu trebuie sa depaseasca valorile nominale date in **Tabelul 3-1**. In aceasta privinta trebuie luate in considerare marjile normale de instalare si deviatiile unghiulare induse de incarcatura, mentionate mai sus. Deviatia unghiulara a unei imbinari trebuie distribuita pe ambele parti ale mufei, vezi **Figura 3-8**. Deviatia unghiulara conducta mufa nu trebuie sa depaseasca in nici un caz, valorile de la **Tabelul 3-1**. Pentru conductele cu pozare supraterana, incarcările care actioneaza pe conducta vor crea o deviatie unghiulara la imbinari desi conductele au fost instalate in linie dreapta. In mod normal, cele mai multe incarcari sunt forte gravitationale ce provoaca deviatie unghiulara in directie verticala convexa, vezi **Figura 3-7**. Marimea acestei deviatii unghiulare depinde atat de diametrul si clasa conductei, cat si de tipul suportului si incarcare. Pentru conductele instalate pe doua reazeme aflate la distanta maxim admisa si cu incarcare conform **Tabelului 4-5**, deviatia unghiulara indusa de incarcatura poate atinge, in cazuri speciale, pana la 70% din valorile nominale date la **Tabelul 3-1**. Pentru conductele instalate pe mai multe reazeme, conform **Tabelului 4-6**, efectul se limiteaza la maxim 30% din valorile de la **Tabelul 3-1**.



Nota: Unghierile sunt mari exagerat pentru ilustrare

**Figura 3-7 Deviatia conductei**

### Mufe pentru canalizare FLOWTITE (FSC)

Mufelete pentru canalizare sunt prevazute cu garnitura de etansare care este deja montata in santul acestora. In acest caz puteti trece peste etapele prezentate in **Sectiunea 3.1** – referitoare la curatarea santurilor si instalarea garniturii de etansare. Restul instructiunilor de lucru si datele utilizatorului raman aceleasi ca la etapele mentionate in **Sectiunea 3.1** – referitoare la Mufa de Presiune FLOWTITE.

01

02

03


04

05

06

07

app.



**Figura 3-8 Deviatia unghiulara**

### Ancorarea conductelor

Conductele imbinante nu trebuie lăsate ne-ancorate. Variatiile extreme de temperatură, de exemplu expunerea la soare, vor provoca dilatare și contractare ale conductelor. Dacă un tronson de mai multe conducte a fost expus la astfel de condiții înainte de ancorarea conductelor individuale, se va produce demufarea conductelor.

### Verificarea imbinării instalate

Calitatea operatiei de imbinare are o mare importanță pentru buna funcționare a conductei. Din aceste motive se recomanda o verificare minuțioasă a imbinării instalate. Trebuie verificate deviația unghiulară, poziția mufelor, dezaxarea imbinărilor și distanța dintre capetele conductei. Trebuie verificată calitatea imbinărilor imediat după imbinare intrucât imbinarea este dificil de corectat după fixarea garniturilor de etansare. Calitatea imbinării trebuie de asemenea verificată după umplerea și presurizarea conductei, vezi **Sectiunea 5**.

**Atenție:** Imbinarea instalată trebuie verificată la temperaturi normale. Temperaturile ridicate și/sau inegale la nivelul conductei, de ex. cele cauzate de expunerea directă la soare, vor afecta rezultatele verificării.

### Deviația unghiulară

Trebuie verificate atât deviațiile unghiulare de la o conductă la alta, cât și cele de la conductă la mufă, vezi **Figura 3-8**. Deviația unghiulară se verifica cel mai ușor în funcție de marcajele de aliniere, vezi **Figurile 3-9 și 3-10**. Pentru o anumita dimensiune de conductă, deviația unghiulară de la o conductă la alta este proporțională cu decalarea imbinării care reprezintă


diferența dintre distanța maximă și distanța minimă dintre marcajele de aliniere,  $d_{max} - d_{min}$ , vezi **Figura 3-11**. Deviația unghiulară a conductei față de mufă este, de asemenea, aproximativ proporțională cu decalarea mufei,  $a_{max} - a_{min}$  pentru partea stângă și  $b_{max} - b_{min}$  pentru partea dreaptă, vezi **Figura 3-9**. Deviațiile unghiulare de la o conductă la alta și de la conductă la mufă se pot calcula în funcție de decalarea masurată și de diametrul exterior al conductei. Alternativ, deviația unghiulară poate fi estimată a fi proporțională cu valoarea decalariei nominale a imbinării/mufei data în **Tabelul 3-1**.

Deviația unghiulară = Deviația unghiulară nominală × (Decalarea masurată / Decalarea nominală)

Pentru a afla marjele permise ale deviației unghiulare, consultați secțiunea referitoare la Deviația Unghiulară a Mufelor de Cuplare

### Pozitia de cuplare

Mufa trebuie centrată față de imbinare cu o toleranță de  $\pm 10$  mm.



**Figura 3-9 Pozitionarea mufei in cazul conductelor cu deviatie unghiulara**

Pozitia de cuplare se măsoară cel mai ușor în funcție de marcajele de aliniere. Distanța medie dintre mijlocul unei marcaje de aliniere și mijlocul mufei este estimată pentru ambele parti ca:


$$a_{ave} = (a_{max} - a_{min})/2$$

$$b_{ave} = (b_{max} - b_{min})/2$$

**Vezi Figura 3-9** pentru definiții. Poziția relativă a mufei față de centrul imbinării se calculează:  
 $-10 \text{ mm} \leq (a_{ave} - b_{ave})/2 \leq 10 \text{ mm}$

### Dezaxarea imbinarii

Marja maxima de dezaxare a capetelor conductei nu trebuie sa depaseasca 0,5% din diametrul conductei sau 3mm. Dezaxarea se poate masura cu doua rigle identice asezate pe conducta la ambele capete ale mufeii, vezi **Figura 3-10**. Daca adancimea suprafetei capatului de imbinare prelucrat difera la ambele conducte,dezaxarea masurata trebuie corectata corespunzator. Pentru conductele de 700 mm si mai mari,dezaxarea se poate masura cu o rigla, din interiorul conductei, vezi **Figura 3-10**.



**Figura 3-10 Dezaxarea**


### Distanta intre capetele de imbinare ale conductei

Distanta dintre capetele de imbinare ale conductei se verifica cel mai simplu, prin masurarea distantei dintre marcajele de aliniere, vezi **Figura 3-11**. Distanta  $g$ , se calculeaza:  $g = d - 2s$ .

Distanta dintre capatul conductei si marcajele de aliniere  $s$ , se poate gasi in specificatiile conductei sau masuratorile acestieia de dinainte de instalare. Pentru conductele DN700 si mai mari, distantă se poate masura direct din interiorul conductei. Pentru imbinarile cu deviatie unghiulara trebuie masurate atat distanta minima cat si cea maxima. Pentru cerintele de distanta dintre capetele conductei, vezi Sectiunea referitoare la Distanta dintre Capetele de Imbinare ale Conductei.

### Reglarea imbinarilor

Imbinarea va fi ajustata in cazul in care verificarile descrise la sectiunea precedenta nu se incadreaza in limitele specificate. Ajustarile necesare ale pozitiei conductei sau mufeii trebuie operate cu mare grija evitandu-se incarcaturile concentrate sau cu impact ce pot deteriora conducta sau mufa.



**Figura 3-11 Distanta dintre capetele de imbinare ale conductei**

## 3.2 Alte metode de imbinare


### Cuplajele flexibile de otel

(Straub, TeeKay, Arpol, etc. – vezi **Figura 3-12**)

In cazul conectarii unei conducte FLOWTITE cu conducte din alte materiale ale caror diametre exterioare difera, una din metodele preferate pentru imbinare o constituie cuplajele flexibile din otel. Aceste cuplaje sunt alcătuite dintr-o carcasa metalica cu mansoane interioare de etansare din cauciuc. Ele pot fi folosite pentru a imbiina sectiuni de conducte FLOWTITE, de exemplu la o reparatie sau inchidere.

De regula se intalnesc trei categorii:


- 1 Carcasa din otel protejat (vopsit)
- 2 Carcasa din otel inoxidabil
- 3 Carcasa din otel galvanizat prin metoda imersarii la cald



**Figura 3-12 Cuplaj flexibil din otel**

Este foarte important sa se controleze forta de strangere a cuplajelor flexibile din otel. Nu suprastrangeti deoarece acest lucru poate supratensiona suruburile sau teava. Respectati instructiunile de asamblare recomandate de fabricantul cuplajului, dar in limitele indicate de furnizorul conductei in ce priveste forta de strangere.

**Atentie:** Cuplajele flexibile din otel trebuie comandate in functie de garnitura de etansare introdusa de fabricant.



**Figura 3-13 Cuplajul mecanic cu doua bolturi**

#### Mufele mecanice din otel

(Viking Johnson, Helden, Kamflex, etc. vezi **Figura 3-13**)

Cuplajele mecanice au fost utilizate cu mult succes la imbinarea conductelor din diferite materiale si diametre si la adaptarea gurilor de iesire ale flanselor. Există o mare varietate de tipuri de astfel de cuplaje, inclusiv dimensiunea boltului, numarul de bolturi si designul garniturii de etansare. Există de asemenea mari variații în mărjele de diametre ale altor materiale, ceea ce, adesea, provoacă forta de strangere a boltului mai mare decât este necesar pentru obținerea etansării celor două conducte.

In consecinta, nu putem recomanda utilizarea generala a cuplajelor mecanice pentru conductele FLOWTITE. Daca se foloseste un cupaj mecanic pentru imbinarea unei conducte FLOWTITE cu o conductă din alt material, atunci ar trebui utilizate numai mufe mecanice cu sistem de doua bolturi independente (**Figura 3-13**). Acestea permit o strangere independenta a conductei FLOWTITE, care de obicei, necesita o forta de strangere mai mica decat recomanda fabricantul cuplajului.

Se recomanda consultarea furnizorului local de conducte FLOWTITE atunci cand se are in vedere utilizarea de cuplaje mecanice la un proiect. Pregatiti-vă sa prezentati informatii despre designul specific (brand si model). Furnizorul conductei poate apoi sa va indruma referitor la compatibilitatea intre tipul de cupaj si conducta FLOWTITE.

#### Protectia la coroziune

Indiferent de protectia la coroziune aplicata invelisului de otel, este recomandabila luarea unor masuri de protectie anticoroziva suplimentare prin aplicarea unei camasi de polietilena ajustate presate la cald, peste mufa instalata.

#### Adaptoarele din PAFSIN

Mufa FLOWTITE se poate folosi pentru cuplarea conductei FLOWTITE cu alte materiale cu acelasi diametru exterior (**Tabelul 7-1**), in aplicatiile ne-presurizate. Pentru presiuni mai inalte, va invitam sa consultati producatorul.


Adaptoare speciale din PAFSIN sau mufele in trepte pot fi reglate astfel incat sa conecteze conducta din PAFSIN cu conducte din alte materiale sau cu diametre diferite. Consultati producatorul.

### 3.3 Imbinarile cu flansa

#### Flanse turnate

Flansele mobile si fixe sunt de asemenea folosite pentru imbinarea cu conducte din alte materiale, cu vane sau accesorii. Flansele din PAFSIN trebuie imbinate conform urmatoarei proceduri: (**Figura 3-14**)


- 1 Curatati foarte bine fata flansei si santul garnituirii "O-ring".
- 2 Asigurati-vă ca garnitura de etansare este curata si intacta.
- 3 Poziționati garnitura de etansare in sant.
- 4 Aliniati flansele pentru imbinare.
- 5 Inserati bolturile, saibele si piulitele. Toate trebuie sa fie curate si lubrificate pentru a se evita strangerea incorecta. Saibele trebuie folosite pentru toate flansele din PAFSIN.
- 6 Folosind o cheie fixa de torsiune, strangeti toate bolturile pana la 35 Nm strangere, [20Nm pentru diametre mai mici DN250], respectand sevenetele standard de strangere a boltului flansei.
- 7 Repetati procedeul, marind strangerea boltului pana la 70Nm, [35Nm pentru diametre mai mici] sau pana cand flansele ating marginile lor interioare. Nu depasiti aceasta torsione. In caz contrar veti distruge definitiv flansele din PAFSIN.
- 8 Verificati strangerea boltului dupa o ora si reglati, daca este nevoie, pana la 70 Nm (35 Nm pentru diametrele mai mici).



**Figura 3-14 Imbinarea cu flasa**

### Flansele mobile


Conductele FLOWTITE pot fi furnizate cu flanse mobile (Van Stone). Flansa mobila poate fi rotita pentru a se realiza o aliniere simpla la gaurile de bolturi din flansa conjugata.



**Figura 3-15 Flansa mobila si garnitura "O-ring"**

Flansa mobila se poate fabrica pentru doua tipuri de etansari, utilizand:

- 1 o garnitura "O-ring" (este necesara realizarea unui sant pe suprafata flansei, vezi **Figura 3-15**) si
- 2 o garnitura cu insertie metalica pentru suprafete plane (nu este necesara canelarea) ca in **Figura 3-16**.



**Figura 3-16 Flansa mobila si garnitura cu insertie metalica**

Procedura de imbinare pentru ambele tipuri de flanse mobile este identica si este descrisa mai jos.

- 1 Curatati bine suprafata flansei ce urmeaza a fi imbinata si unde se va realiza santul pentru O-ring".
- 2 Asigurati-vă ca garnitura ce urmează a fi folosită este curată și intactă. Nu utilizați garnituri deteriorate.
- 3 Asezați garnitura pe suprafata flansei. În ce privește etansarea, asigurați-vă ca garnitura "O-ring" este bine impinsă în santul flansei. Se recomandă ca garnitura "O-ring" să fie securizată cu mici benzi adezive.
- 4 Aliniati flansele ce urmeaza a fi imbinante.
- 5 Introduceti bolturile, discurile de etansare și piulițele. Toate piesele trebuie să fie curate și unse pentru a se evita o strangere incorectă. Este important ca suprafata de conjugare dintre capul boltului/discurile de etansare și placă suport cu inel să fie bine lubrificate pentru a se evita încarcările datorate strangerii excesive.
- 6 Utilizați o cheie de strangere pentru a strange toate bolturile conform standardelor de torsiune necesare, ca în **Tabelul 3-2** respectând toate etapele standard de strangere a bolturilor pentru flanse
- 7 Verificați torsiunea boltului după o ora și reglați, dacă este necesar, la torsiunea de bolt prestatibila.

Tipul Garniturii	PN	Strangerea maxima Nm*)
O-ring	6	50 x Conducta OD (in m)
O-ring	10	100 x Conducta OD (in m)
O-ring	16, 20	125 x Conducta OD (in m)
O-ring	25	200 x Conducta OD (in m)
Garnitura cu insertie metalica	6	45 x Conducta OD (in m)
Garnitura cu insertie metalica	10	75 x Conducta OD (in m)
Garnitura cu insertie metalica	16, 20	90 x Conducta OD (in m)
Garnitura cu insertie metalica	25	135 x Conducta OD (in m)

**Tabelul 3-2 Setarile de torsiune pentru flansele mobile**

- ! **Atentie:** Cand conectati doua flanse din PAFSIN ce au garnitura "O-ring", doar una din flanse trebuie sa fie prevazuta cu sant pentru garnitura.

# 4 Instalarea conductelor cu pozare supraterana

## 4.1 Introducere


Aceasta sectiune de manual descrie cerintele de instalare ale conductelor FLOWTITE cu pozare supraterana. Acestea se refera la conductele imbinante cu mufe fara blocare, precum mufele standard FLOWTITE sau cuplajele flexibile de otel. Cand instalati o conducta cu pozare supraterana, este important sa luati in considerare fortele ce actioneaza asupra sistemului de conducte si mai ales cele din sistemele de conducte sub presiune. Forte mari apar la schimbarile de directie sau la intersectiile dintre conducte. Daca o componenta din linia de conducte sub presiune are o modificare de sectiune transversala sau de directie, atunci in acea zona apare o forta rezultanta. Toate aceste componente, precum coturile, reductiile, teurile, vanele sau ramificatiile, trebuie sa fie ancorate astfel incat sa poata prelua aceste incarcari. Pentru o conducta ingropata, rezistenta adevarata este data de patul conductei si de masivele de ancoraj. O astfel de rezistenta insa nu poate fi oferita de suporturile conductelor cu pozare supraterana. Trebuie avuta mare grija pentru a se diminua dezaxarile, pentru ca toate componentele sa fie sustinute adevarat si sa asigure stabilitatea conductei.

## 4.2 Sustinerea conductelor

Conductele FLOWTITE sunt imbinante cu mufe ce nu restrang deplasarea longitudinala datorata dilatarii si contractiei conductelor. Pentru a minimiza fortele induse in conducte si suporturi, suporturile trebuie sa nu limiteze deplasarea longitudinala a conductelor. Este totusi esential ca miscarea conductei sa fie ghidata si controlata astfel incat toate sectiunile sa fie stabile si astfel incat sa nu se depaseasca posibilitatea cuplajului de a accepta miscarea longitudinala. Mufele fara blocare sunt flexibile si este foarte important ca stabilitatea fiecarei componente a conductei sa fie asigurata de suporti. De aceea, fiecare conducta trebuie sprijinita pe cel putin doua reazeme si ancorata la unul dintre ele. Reazemele ramase vor avea rol de ghidare, permitand expansiunea longitudinala a conductei dar restrictionand miscarile ei laterale. Pentru conductele sprijinite de mai mult de doua reazeme, reazemul cel mai aproape de mijloc trebuie sa aiba rol de ancora. Ancorele trebuie asezate la distante egale pentru a asigura distributia uniforma a dilatarii longitudinale a conductei la imbinari. Totusi, distanta dintre ancore nu trebuie sa depaseasca 12m. **Figura 4-1** arata sprijinirea standard a conductelor.

**! Atentie:** Cand o conducta este sprijinita pe mai mult de doua suporturi, acestea trebuie asezate in linie dreapta. Deviatia maxima de la linia dreapta este de 0,1% din deschidere. Suporturile trebuie sa limiteze deplasarea conductelor, in toate directiile restranse, pana la minimum dintre 0,5% din diametru si 6mm.

**! Atentie:** Este important ca deplasarea suportului sa nu cauzezedezaxarea capetelor conductelor la imbinari. Nealiniera maxima permisa la capetele conductelor trebuie sa fie mai mica de 0,5% din diametru sau de 3mm.



**Figura 4-1 Conductele FLOWTITE. Aranjarea tipica a suportilor**

Conductele trebuie instalate in linie dreapta pentru a evita reacțiunile cauzate de deviația unghiulară la imbinări. Vezi **Sectiunea 3**.


Conductele trebuie susținute adiacent la imbinări pentru a asigura stabilitatea mufelor. Distanța maximă intre linia de centru a imbinării și linia de centru a suportului trebuie să fie de 250mm pentru conductele de maximum DN500 și mai mică de 0,5 x DN sau mai mică de 500mm pentru conductele de minimum DN600 (**Figura 4-1**).

### 4.2.1 Suportul - Reazem

In cazul conductelor FLOWTITE instalate suprateran trebuie evitate orice incarcari suplimentare punctuale sau axiale. De aceea, conductele FLOWTITE cu pozare supraterana trebuie sprijinite pe reazeme. De obicei, reazemele sunt facute din beton sau otel. Reazemele trebuie să aibă un unghi de suport de 150°. Diametrul reazemului finisat (inclusiv captuseala) trebuie să fie mai mare cu 0,5% decât diametrul exterior al conductei ne-presurizate (**Figura 4-2**). Reazemele trebuie să aibă:

- o latime minima de 150mm pentru toate conductele cu  $DN \leq 1000$  mm,
- o latime minima de 200mm pentru conductele cu diametrul intre DN1100 si DN2000 si
- o latime minima de 250mm pentru conductele cu  $DN > 2000$  mm

Interiorul reazemelor trebuie acoperit cu o captuseala de reazem groasa de 5mm pentru a evita contactul direct intre reazem si conducta. Captuselile trebuie sa fie din materiale rezistente la mediul respectiv de lucru. La ancore trebuie aplicate captuseli pentru un coeficient mare de frecare, iar la ghidaje trebuie captuseli cu frecare redusa. Vezi **Sectiunea 4.2.3**, proiectarea ancorei și **Sectiunea 4.2.4**, proiectarea ghidajului cu specificatia tipului de captuseala. **Figura 4-2** indica desenul de reazem. Suporturile conductei trebuie sa fie ancore sau ghidaje. Ancorele au scopul de a restrange miscarea conductei. Ghidajele au scopul de a permite conductei sa se extinda in directie longitudinala dar sa ii restranga deplasările laterale.




**Figura 4-2 Reazem**

#### 4.2.2 Sarcinile pe suporturi

Suporturile trebuie sa fie rigide si sa poata rezista incarcarilor date de:

- incarcari externe datorate mediului inconjurator
- greutatea conductei si a fluidului din aceasta
- fortele de reactiune datorate presiunii interne
- frecarea indusa in mufe si in ghidaje de variatiile de presiune si/sau temperatura.

Este responsabilitatea proiectantului sa determine incarcările de pe suporturi. Forța de frecare dintre conductă și ghidaj trebuie stabilită în funcție de presiunea din conductă și coeficientul de frecare dintre materialul conductei și captuseala rezemului. Pentru captusele de rezem sugerate la **Secțiunea 4.2.4**, Proiectarea Ghidajului, coeficientul de frecare se presupune că este 0.3. **Tabelul 4-1** este întocmit luând în considerație dilatările simultane și contractările conductelor învecinate. Dacă nu sunt prevăzute contractări și dilatări simultane, contactați furnizorul conductelor pentru a asigura forțe axiale adecvate.



**Figura 4-3 Forțe**

DN	FS*	FP**			
		PN 1	PN 6	PN 10	PN 16
300	4	5	5	6	7
350	4	5	6	6	8
400	4	5	6	7	8
450	4	6	6	7	9
500	4	6	7	8	10
600	5	7	8	9	11
700	5	7	8	10	12
800	5	8	9	11	14
900	6	8	10	12	15
1000	6	9	11	13	16
1100	7	9	12	14	17
1200	7	10	12	15	19
1300	7	11	13	16	20
1400	8	11	14	17	21
1500	8	12	15	18	23
1600	9	12	15	19	24
1700	9	13	16	20	25
1800	9	14	17	21	27
1900	10	14	18	22	28
2000	10	15	18	23	29
2100	10	15	19	24	
2200	11	16	20	25	
2300	11	16	21	26	
2400	12	17	22	27	
2500		18	22		
2600		18	23		
2700		19	24		
2800		19	25		
2900		20	25		
3000		21	26		

\* Conducte de canalizare pentru curătarea cu jet înaltă presiune

\*\* Conducte standard

Pentru informații detaliate, va rugam sa contactati furnizorul local.

**Tabelul 4-1 Conducte FLOWTITE SN5000. Incarcări axiale datorate frecarii in imbinari (kN)**

01

02

03

04

05

06

07

app.

**Atentie:** Reactiunile cauzate de greutatea fluidului actioneaza perpendicular pe conducta. La instalarea conductei pe o pantă abruptă rezulta o incarcare orizontală semnificativa asupra fundatiei suportului conductei. O greseala obisnuită este aceea de a se considera forța de reacție a apei ca fiind verticală, cand, de fapt, este o forță gravitatională, vezi **Figura 4-3**.

**Atentie:** Coloana de apă într-o conductă presurizată induce o incarcare considerabilă în aceasta. Este important să va asigurați că structurile de sprijin sunt indeajuns de rigide încât să evite curbarea conductei.

#### 4.2.3 Ancora


Ancorele trebuie să aibă același design ca niste rezeme cu captuseala pentru frecare mare și cu un colier de ancorare pretensionat din otel care tine conductă apasată pe rezem. Pretensionarea colierului de ancorare trebuie să fie suficientă pentru a impiedica conductă sa se mîste în rezem.

**Atentie:** Deoarece conductele din PAFSIN se deformează în mod diferit față de otel (au coeficienți diferiti de dilatare), colierul metalic trebuie să fie prevăzut cu un arc care să preia aceasta diferență. Arcul trebuie să fie dimensionat astfel încât să asigure o strangere suficientă a colierului pe conductă dar să nu introducă incărcari suplimentare în acestea. Proiectarea colierului metalic și a arcului se face tinând cont de proprietățile conductei și condițiile de incarcare. În **Figura 4-4** puteți vedea un colier metalic cu arcuri disc.


**Tabelul 4-3** prezintă principalele dimensiuni pentru sute de modele diferite de coliere standard.

Diametrul Nominal al conductei [mm]	Inaltimea recomandată a brătării h [mm]
300≤DN≤400	150
450≤DN≤600	200
700≤DN≤900	250
1000≤DN≤1300	300
1400≤DN≤2000	400
2100≤DN≤3000	500

**Tabelul 4-2 Inaltimea colierului**



**Figura 4-4 Colierul metalic**



**Figura 4-5 Dimensiunile arcului disc**

Designul colierului metallic	I	II	III	IV	V	VI	VII
Incarcare proiectata	2 x 12 kN	2 x 22 kN	2 x 36 kN	2 x 50 kN	2 x 67 kN	2 x 95 kN	2 x 140 kN
Colier de otel**	100 x 5mm	100 x 5mm	120 x 5mm	120 x 5mm	140 x 6mm	140 x 8mm	180 x 10mm
Captuseala reazemului*	100 x 5mm	100 x 5mm	120 x 5mm	120 x 5mm	140 x 5mm	140 x 5mm	180 x 5mm
Arcuri disc							
Diametrul extern, $D_e$	80	80	100	100	125	125	150
Diametrul intern, $D_i$	36	36	51	51	64	61	81
Grosime, $t$	3	4	5	6	7	8	10
Lungime, $l_0$	5.7	6.2	7.8	8.2	10.0	10.9	13.0
Compresiunea maxima permisa pe un singur arc	2.03mm	1.65mm	2.10mm	1.65mm	2.25mm	2.18mm	2.25mm
Bolturile ancorei **	M20	M20	M25	M25	M30	M30	M36

\* Specificatiile colierului din Tabelul 4.3. au la baza un coeficient de frecare intre conducta si reazem de minim de 0,7 cu 60-70 Poliuretan Termoplastic Shore A.

\*\* Dimensiunile se bazeaza pe urmatoarele calitati minime de otel:  
colier otel: ISO 630, Fe 360 (DIN 17100, St. 37)  
Bolturi de ancoraj: ISO 630, Fe 510 (DIN 17100, St. 52)


**Tabelul 4-3 Principalele dimensiuni pentru colierele metalice standard**

**Tabelul 4-3** indica designul colierului metalic, numarul de elemente elastice, numarul de arcuri disc per element elastic si precompresia elementelor elastice pentru conductele FLOWTITE SN5000. **Tabelul 4-3** este pentru conductele FLOWTITE cu doua suporturi ca la **Figura 4-8** si cu lungime maxima a conductei conform **Tabelului 4-4**. **Tabelul 4-3** are la baza urmatoarele conditii de incarcare:

- presiune maxima de functionare = presiune nominala
- lovitura de berbec =  $1,4 \times$  presiunea nominala
- sarcina externa maxima pe conducta =  $2,5 \text{ kN/m}^2$  pe aria proiectata
- pantă maxima a conductei  $10^\circ$ ,  $20^\circ$ , și  $30^\circ$ , vezi titlul tabelului →
- incarcatura axiala la imbinare cf. **Tabelului 4-1**
- temperatura minima, conducta goala  $50^\circ$ , mai joasa decat temperatura de instalare
- temperatura minima, conducta goala  $50^\circ$ , mai inalta decat temperatura de instalare
- temperatura minima, conducta goala  $20^\circ$ , mai joasa decat temperatura de instalare
- temperatura minima, conducta goala  $20^\circ$ , mai inalta decat temperatura de instalare

Caracteristicile colierului sunt prezентate in **Tabelul 4-3** cu urmatoarea terminologie: N x n/c unde

- N este numarul de elemente elastice
- N=1 este elementul elastic pe o parte a colierului
- N=2 este elementul elastic pe ambele parti ale colierului
- n este numarul de arcuri disc in fiecare element elastic
- c este precompresia necesara pentru fiecare element elastic in mm. Valorile se aplică pentru conductele nepresurizate. Dimensiunea colierului din **Tabelul 4-2** este indicată în ultima coloană a tabelului. Designul colierului corespunde zonei din tabel ce este marcată cu linii.



**Figura 4-6 Reglarea precompresei arcurilor disc**

01

02

03

04

05

06

07

app.

DN	FS*	FP**				Designul colierului
		Gravitational ***	PN 1***	PN 6	PN 10	
300	4	6	1 x 3/2.5	1 x 3/2.4	1 x 3/2.4	
350	4	7	1 x 3/2.7	1 x 3/2.7	1 x 3/2.7	
400	5	7	1 x 3/3.0	1 x 3/2.9	1 x 3/3.0	
450	5	8	1 x 3/3.3	1 x 3/3.1	1 x 5/4.2	I
500	6	8	1 x 3/3.5	1 x 3/3.3	1 x 5/4.4	
600	6	9	1 x 5/5.0	1 x 5/4.9	1 x 7/7.6	
700	7	10	1 x 5/5.5	1 x 7/7.5	1 x 7/7.6	
800	8	11	1 x 5/3.1	1 x 5/3.0	1 x 7/4.0	
900	9	12	1 x 5/3.4	2 x 3/1.9	2 x 5/3.1	
1000	9	13	2 x 3/2.2	2 x 5/3.3	2 x 5/3.4	II
1100	10	14	2 x 5/3.7	2 x 5/3.6	2 x 5/3.7	
1200	11	16	2 x 5/4.0	2 x 5/3.9	2 x 7/5.4	
1300	12	17	2 x 5/4.3	2 x 7/5.7	2 x 7/5.8	
1400	13	18	2 x 7/6.2	2 x 7/6.1	2 x 5/3.5	
1500	14	19	2 x 7/6.6	2 x 5/3.8	2 x 5/3.8	
1600	15	20	2 x 5/4.1	2 x 5/4.0	2 x 5/4.0	
1700	16	21	2 x 5/4.4	2 x 5/4.3	2 x 7/5.8	
1800	17	22	2 x 5/4.6	2 x 7/6.1	2 x 7/6.2	III
1900	18	23	2 x 5/4.9	2 x 7/6.4	2 x 7/6.5	
2000	19	24	2 x 7/6.9	2 x 7/6.8	2 x 9/8.7	
2100	20	25	2 x 7/7.3	2 x 9/9.0		
2200	20	26	2 x 7/7.6	2 x 9/9.4		
2300	21	27	2 x 9/10.0	2 x 9/9.9		
2400	22	28	2 x 9/10.4	2 x 11/12.5		
2500		29	2 x 9/10.9			
2600		30	2 x 11/13.9			
2700		30	2 x 9/7.6			IV
2800		34	2 x 7/6.4			
2900		35	2 x 7/6.6			V
3000		36	2 x 7/6.9			

**Tabelul 4-3a Conducte FLOWTITE SN5000 pe doua suporturi. Prinderea conductelor pe ancore. Panta maxima 10°**

\* Conducte de canalizare cu curatare cu presiune ridicata

\*\* Conducte standard

\*\*\* Arcurile disc nu sunt necesare. Pretensiunea colierului data in kN  
Pentru informatii detaliate, va rugam sa contactati furnizorul dv local.

**Tabelul 4-3** este aplicabil si pentru conductele sprijinite pe mai mult de doua reazeme, cu conditia ca reazemul cel mai apropiat de centrul conductei sa fie utilizat ca ancora (**Figura 4-1**). Pentru alte conditii de incarcare si instalare, contactati furnizorul de conducte.  
Precompresia specificata a elementelor elastice se

atinge prin marcarea ghidului pentru resort corespunzator colierului dupa ce a fost stransa piulita ancorei. Marcajul va fi executat pentru starea finala de la inceput pentru a se putea face verificari in etape ulterioare. Apoi piulita se va stranga pana cand semnul de pe ghid ajunge la precompresia specificata +/-10% (**Figura 4-6**).

**! Atentie:** Tensiunea in colierul de otel trebuie sa fie inegală datorita frecarii de captuseala de protectie. Tensiunea se va distribui prin baterea colierului de otel cu un ciocan in timp ce piulitele ancorei sunt stranse.

DN	FS*	FP**				Designul Colierului
	Gravitational	PN 1***	PN 6	PN 10	PN 16	
300	1 x 3/1.6	6	1 x 3/2.5	1 x 3/2.4	1 x 3/2.4	
350	1 x 3/1.8	7	1 x 3/2.7	1 x 3/2.7	1 x 3/2.7	
400	1 x 3/2.0	8	1 x 3/3.0	1 x 5/4.8	1 x 3/2.7	I
450	1 x 3/2.2	9	1 x 3/3.3	1 x 3/2.9	1 x 5/4.7	
500	1 x 3/2.4	10	1 x 5/5.8	1 x 5/5.1	1 x 5/5.1	
600	1 x 3/2.8	11	1 x 5/6.0	1 x 7/8.2	1 x 7/8.3	
700	1 x 3/3.2	12	1 x 7/9.5	1 x 5/3.3	1 x 7/4.5	
800	1 x 3/3.7	14	1 x 5/3.9	1 x 7/5.1	1 x 7/4.5	II
900	1 x 3/4.2	16	1 x 7/5.9	2 x 5/4.1	2 x 5/4.1	
1000	2 x 3/4.4	18	2 x 5/4.6	2 x 5/4.6	2 x 5/2.2	
1100	2 x 3/5.0	20	2 x 5/5.2	2 x 7/7.0	2 x 5/4.0	
1200	2 x 3/2.7	22	2 x 3/2.8	2 x 5/4.4	2 x 5/4.4	III
1300	2 x 3/3.0	24	2 x 5/4.9	2 x 5/4.8	2 x 5/4.9	
1400	2 x 3/3.2	26	2 x 5/5.4	2 x 5/5.3	2 x 7/7.3	
1500	2 x 3/3.5	28	2 x 5/5.9	2 x 7/7.8	2 x 7/8.0	
1600	2 x 3/3.8	30	2 x 7/8.6	2 x 7/8.5	2 x 7/5.2	
1700	2 x 5/6.7	32	2 x 7/9.3	2 x 7/5.6	2 x 9/7.2	IV
1800	2 x 5/7.2	34	2 x 7/6.2	2 x 9/7.6	2 x 9/7.7	
1900	2 x 3/3.8	36	2 x 9/8.2	2 x 8/8.2	2 x 7/6.4	
2000	2 x 3/4.0	40	2 x 9/8.9	2 x 7/6.8	2 x 7/6.8	
2100	2 x 3/4.3	42	2 x 5/5.5	2 x 7/7.3		V
2200	2 x 3/4.6	45	2 x 7/7.9	2 x 7/7.7		
2300	2 x 3/5.0	47	2 x 7/8.4	2 x 9/10.3		
2400	2 x 3/8.5	52	2 x 7/8.9	2 x 9/11.0		
2500		55	2 x 9/11.9			
2600		57	2 x 7/7.5			
2700		60	2 x 7/7.9			
2800		63	2 x 9/10.4			
2900		66	2 x 9/10.9			
3000		74	2 x 11/13.3			

**Tabelul 4-3b Conducte FLOWTITE SN5000 pe două suporturi. Prinderea conductelor pe ancore. Panta maximă 20°**

\* Conducte de canalizare pentru curatarea presiunii ridicate

\*\* Conducte standard

\*\*\* Arcurile cu disc nu sunt necesare. Pretensiunea colierului data în kN  
Pentru informații detaliate, va rugam sa contactati furnizorul dv local.

01

02

03

04

05

06

07

app.

DN	FS*	FP**				Designul Colierului
		PN 1	PN 6	PN 10	PN 16	
300	1 x 3/1.9	1 x 3/2.6	1 x 3/2.5	1 x 3/2.4	1 x 3/2.4	
350	1 x 3/2.1	1 x 3/2.9	1 x 3/2.7	1 x 3/2.7	1 x 3/2.7	
400	1 x 3/2.4	1 x 3/3.2	1 x 3/3.0	1 x 3/2.9	1 x 5/4.8	I
450	1 x 3/2.6	1 x 3/3.6	1 x 3/3.3	1 x 5/5.2	1 x 5/5.2	
500	1 x 3/2.9	1 x 3/4.0	1 x 5/5.8	1 x 5/5.8	1 x 7/8.0	
600	1 x 3/3.5	1 x 3/4.6	1 x 7/9.6	2 x 5/6.7	2 x 5/6.8	
700	1 x 3/4.1	1 x 3/5.4	2 x 5/8.0	1 x 7/5.3	1 x 7/5.3	
800	1 x 3/4.7	1 x 3/3.1	1 x 7/6.3	2 x 5/4.4	2 x 5/4.4	II
900	1 x 5/8.6	1 x 3/3.6	2 x 5/5.1	2 x 5/5.0	2 x 7/7.0	
1000	2 x 3/2.8	2 x 3/3.8	2 x 7/7.9	2 x 5/4.4	2 x 5/4.5	
1100	2 x 3/3.2	2 x 3/4.3	2 x 5/5.1	2 x 5/5.0	2 x 5/5.1	III
1200	2 x 3/3.6	2 x 5/7.7	2 x 5/5.7	2 x 5/5.6	2 x 7/7.9	
1300	2 x 3/4.0	2 x 3/4.1	2 x 5/6.4	2 x 7/8.7	2 x 7/8.8	
1400	2 x 5/7.1	2 x 3/4.5	2 x 7/9.7	2 x 7/6.8	2 x 7/6.9	IV
1500	2 x 3/3.8	2 x 3/4.9	2 x 7/6.5	2 x 7/6.8	2 x 9/8.2	
1600	2 x 3/4.2	2 x 3/5.4	2 x 7/7.1	2 x 9/8.8	2 x 5/5.0	
1700	2 x 3/4.6	2 x 3/9.4	2 x 9/9.7	2 x 5/5.4	2 x 7/7.5	V
1800	2 x 3/5.0	2 x 3/3.9	2 x 5/6.0	2 x 7/8.0	2 x 7/8.1	
1900	2 x 5/8.6	2 x 3/4.1	2 x 5/6.5	2 x 7/8.6	2 x 9/11.1	
2000	2 x 3/3.6	2 x 5/7.1	2 x 7/9.5	2 x 9/11.8	2 x 7/6.7	
2100	2 x 3/3.9	2 x 3/4.7	2 x 9/12.9	2 x 7/7.2		
2200	2 x 5/6.6	2 x 3/5.0	2 x 9/13.8	2 x 7/7.7		
2300	2 x 5/7.1	2 x 3/5.3	2 x 7/8.4	2 x 9/10.4		VI
2400	2 x 3/4.7	2 x 3/5.7	2 x 7/9.0	2 x 9/11.1		
2500		2 x 3/9.7	2 x 9/12.0			
2600		2 x 3/4.6	2 x 11/15.8			
2700		2 x 3/4.9	2 x 9/10.1			
2800		2 x 3/5.1	2 x 9/10.7			
2900		2 x 3/5.4	2 x 9/11.4			
3000		2 x 3/9.2	2 x 11/14.4			VII

**Tabelul 4-3c Conducte FLOWTITE SN5000 pe două suporturi. Prinderea conductelor pe ancore. Panta maxima 30°**


\* Conducte de canalizare pentru curătarea presiunii ridicate

\*\* Conducte standard

#### 4.2.4 Designul ghidajului

Ghidajele sunt asemanatoare cu reazemele dar au captuseala cu coeficient de frecare redusa. (**Figura 4-2**). Coeficientul de frecare intre conductele Flowtite si captuseala va fi mai mic de 0,3. Aceasta cerinta este indeplinita de exemplu de captuselile din polietilena ultra-macromoleculara si politetrafluoretilena. Materialul trebuie sa fie rezistent la mediul inconjurator.

Captuseala reazemului trebuie sa fie tot timpul in contact cu ghidajul pentru a ii asigura stabilitatea. In multe situatii, greutatea conductei si a fluidului sunt suficiente pentru a asigura stabilitatea laterala a conductei in ghid. Capetele conductelor scurte de inalta presiune se pot ridică din ghiduri ca rezultat a combinarii nefavorabile a fortelelor de inalta presiune in fluid si deviatia unghiulara a conductei in mufa. Necesitatea de a asigura capetele conductelor depinde de combinatia presiunii interne, a deviatiei unghiulare a conductei in mufa si a tipului de suport. Deviatia unghiulara datorata deformarii convexe verticale a conductei in mufa si presiunea interna pot determina ridicarea capatului conductei. (**Figura 4-7**).



**Figura 4-7 Stabilitatea la capetele conductelor in ghidaje**

Daca o astfel de forta de ridicare devine indeajuns de mare incat sa ridice capatul conductei, capetele conductei trebuie securizate. Cea mai buna securizare a capitelor conductelor se realizeaza prin prinderea mufei de fundatia ce sprijina imbinarea. Pentru suporturile din beton monolit, vezi **Figura 4-8**. Colierele utilizate pentru ancorarea conductelor, vezi **Sectiunea 4.2.3**, pot fi utilizate la prinderea cupajelor de fundatii. Vezi **Sectiunea 4.2.3** pentru selectarea si montarea colierelor.

Diametrul Conductei Nominal	Unghiul de Deviatie Convex Vertical	PN 1			PN 6			PN 10			PN 16		
		Panta			Panta			Panta			Panta		
		10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	20°	30°
(mm)	(°)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
300 ≤ DN < 500	3	1.2	1.3	1.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
500 < DN ≤ 900	2	0.8	0.8	0.9	4.8	5.0	5.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
900 < DN ≤ 1800	1	0.4	0.4	0.5	2.4	2.5	2.7	4.0	4.2	4.5	6.4	6.7	7.2
DN > 1800	0.5	0.2	0.2	0.2	1.2	1.3	1.4	2.0	2.1	2.3	3.2	3.3	3.6

**Tabelul 4-4a Conducte pline asezate pe doua reazeme. Lungimea minima a conductei pentru capete stable**

n.a.= nu se aplica in cazul prinderii mufelor  
Pentru PN > 16, va invitam sa contactati furnizorul local.

Diametrul Conductei Nominal	Unghiul de Deviatie Convex Vertical	PN 1			PN 6			PN 10			PN 16		
		Panta			Panta			Panta			Panta		
		10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	20°	30°	10°	20°	30°
(mm)	(°)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
300 ≤ DN < 500	3	1.6	1.7	1.8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
500 < DN ≤ 900	2	1.1	1.1	1.2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
900 < DN ≤ 1800	1	0.5	0.6	0.6	3.2	3.3	3.6	5.3	5.6	6.0	n.a.	n.a.	n.a.
DN > 1800	0.5	0.3	0.3	0.3	1.6	1.7	1.8	2.7	2.8	3.0	4.2	4.4	4.8

**Tabelul 4-4b Conducte pline asezate pe reazeme multiple. Distanța minima de sprijin pentru capete stable**

n.a.= nu se aplica in cazul prinderii mufelor  
Pentru PN > 16, va invitam sa contactati furnizorul local.

01

02

03


04

05

06

07

app.




**Figura 4-8 Anchoring of coupling supports to concrete**

Necesitatea de a securiza capetele conductelor depinde de deviatia unghiulara la imbinari, de presiunea in conducte si de conditiile de sprijin. Trebuie avute in vedere deviatia unghiulara atat intre conducte cat si intre mufa si conducta. **Tabelele 4-4a si 4-4b** indica distantele minime de sprijin necesare pentru a asigura o reactie suficienta a greutatii nete a conductei si fluidului care sa contrabalanseze forta de ridicare la capete. O deviatie unghiulara verticala convexa corespunzatoare valorilor date in **Tabelul 3-1** este luata in consideratie alaturi de o presiune de functionare egala cu presiunea nominala a conductei, lovitura de berbec egala cu  $1.4 \times$  presiunea nominala si presiunea maxima de testare pe teren ca in **Tabelul 5-1**. Tabelele se refera la instalările de conducte pe diferite pante.

### 4.3 Distantele maxime de suport

Distanta maxima dintre suporturi se stabileste in functie de proprietatile conductei si conditiile de incarcare. Incarcarea in peretele conductei trebuie sa respecte limitele admise si trebuie sa se evite devierile excesive ale conductelor. **Tabelul 4-5** de pe pagina urmatoare indica lungimile maxime de conducta FLOWTITE ce pot fi sprijinite de doua reazeme. Tabelul se bazeaza pe urmatoarele conditii de sarcina si suport de conducta ca in **Figura 4-9**.

- Densitatea fluidului =  $1000 \text{ kg/m}^3$
- Presiunea maxima de functionare = presiunea nominala
- Presiunea maxima de testare in teren conform **Tabelului 5-1**
- Lovitura de berbec =  $1.4 \times$  nominal
- Incarcatura externa pe conducta maxima =  $2.5 \text{ kN/m}^2$  pe aria proiectata




**Figura 4-9 Conducte sprijinate pe doua reazeme**

**Tabelul 4-6** de la pagina urmatoare indica distantele maxime de sprijin pentru conductele FLOWTITE sprijinite pe trei sau mai multe reazeme. Lungimea maxima a conductei FLOWTITE standard este de 12m, iar tabelul se refera numai la distante de sprijin mai mici de 6m. Tabelul este constituit in baza urmatoarelor conditii de incarcare si suport indicate in **Figura 4-10**.

- Densitatea fluidului =  $1000 \text{ kg/m}^3$
- Presiunea maxima de functionare = presiunea nominala
- Presiunea maxima de testare in teren conform **Tabelului 5-1**
- Lovitura de berbec =  $1.4 \times$  nominal
- Incarcarea externa pe conducta maxima =  $2.5 \text{ kN/m}^2$  pe aria proiectata

Pentru alte conditii de incarcare va rugam sa consultati furnizorul.

Ancorarea mufei – daca este necesara, vezi **Sectiunea 4.2.4**



300mm pentru DN ≤ 500  
max.  $0.5 \times \text{DN}$  pentru  $600 \leq \text{DN} \leq 1000$   
600mm pentru DN > 1000

**Figura 4-9 Conducte sprijinate pe mai multe reazeme**

### 4.4 Presiunea negativa

Presiunea negativa permisa (vacuumul) este de -0,5 bari pentru SN5000 si de -1,0 bari pentru SN10000.

DN	Gravitația	FP**			
		PN 1	PN 6	PN 10	PN 16
300	3.4	3.5	3.2	3.0	2.6
350	3.7	3.8	3.5	3.4	2.9
400	4.0	4.1	3.8	3.7	3.3
450	4.1	4.4	4.1	4.0	3.7
500	4.3	4.7	4.4	4.3	4.1
600	4.6	5.2	4.9	4.9	4.7
700	4.9	5.8	5.5	5.4	5.4
800	5.2	6.3	6.0	5.9	6.1
900	5.4	6.8	6.5	6.4	6.6
1000	5.6	7.2	7.0	6.9	7.2
1100	5.9	7.6	7.5	7.5	7.7
1200	6.2	8.0	7.8	7.8	8.1
1300	6.4	8.3	8.0	8.0	8.4
1400	6.6	8.5	8.3	8.3	8.6
1500	6.8	8.8	8.5	8.5	8.9
1600	7.0	9.0	8.7	8.8	9.2
1700	7.2	9.1	8.9	9.0	9.4
1800	7.3	9.3	9.1	9.2	9.7
1900	7.5	9.5	9.3	9.4	9.9
2000	7.7	9.7	9.5	9.6	10.1
2100	7.8	9.8	9.6	9.8	
2200	8.0	10.0	9.8	9.9	
2300	8.2	10.1	10.0	10.1	
2400	8.3	10.3	10.1	10.3	
2500		10.4	10.3		
2600		10.6	10.4		
2700		10.7	10.6		
2800		10.8	10.7		
2900		11.0	10.8		
3000		11.1	11.0		

\* Conducte de canalizare pentru curatare sub presiune

\*\* Conducte standard

Pentru informatii detaliate va rugam sa contactati furnizorul dv local.

DN	FS*	FP**			
		PN 1	PN 6	PN 10	PN 16
300	3.4	4.0	3.9	3.0	2.6
350	3.6	4.3	4.2	3.5	3.0
400	3.8	4.5	4.5	3.9	3.3
450	3.9	4.8	4.7	4.3	3.7
500	4.1	5.0	5.0	4.8	4.1
600	4.3	5.4	5.4	5.5	4.7
700	4.6	5.9	5.9	6.0	5.4
800	4.9	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0
900	5.1	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0
1000	5.4	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0
1100	5.6	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0
1200	5.9	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0
≥1300	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0	≥6.0

\* Conducte de canalizare pentru curatarea sub presiune

\*\* Conducte standard

Pentru informatii detaliate va rugam sa contactati furnizorul dv local.

**Tabelul 4-6 SN5000 Distanța maxima de sprijin,  
Instalarea pe mai multe reazeme [m]**

Tabelul 4-5 SN5000 Lungimea maxima a conductei pe două reazeme [m]					

# 5 Verificarea conductei instalate

## 5.1 Proba de etanseitate cu apa

Anumite specificatii cer efectuarea probei de presiune la conductele instalate inainte de acceptarea lor in lucru. Aceasta este o practica buna deoarece permite detectarea si corectarea din timp a defectelor de instalare, a produselor deteriorate etc. Daca se specifica executarea probei de presiune, aceasta trebuie facuta regulat, pe masura avansarii instalarii. Pe langa masurile obisnuite si procedurile tipice utilizate in aceasta lucrare, trebuie sa se tina seama si de urmatoarele sugestii:

- 1** Pregatirea inainte de proba – inspectati conducta instalata pentru a va asigura ca intreaga lucrare a fost facuta in mod corespunzator. De importanta critica sunt:
  - imbinarile sa fie asamblate corect
  - blocarile de sistem (de ex. masivele de ancorare si alte ancore) sa fie la locul lor si intarite corespunzator
  - strangerea bolturilor flanselor sa fie conform instructiunilor
  - vanele si pompele sa fie ancorate.
 Vezi **Sectiunea 5.2**.
- 2** Umplerea conductei cu apa – Deschideti vanele si aerisirile, astfel incat aerul sa fie eliminat din conducta in timpul umplerii si evitati undele de presiune. Dupa umplerea completa conducta trebuie verificata. Vezi **Sectiunea 5.3**.
- 3** Presurizati incet conducta. Intr-o conducta sub presiune se inmagazineaza o energie considerabila si aceasta forta trebuie respectata.
- 4** Asigurati-vă ca aparatul de masurat indica cea mai inalta presiune din conducta. (pozitiile mai joase din conducta vor avea o presiune mai inalta datorita incarcarii suplimentare).
- 5** Asigurati-vă ca nu depasiti presiunea maxima de testare (Vezi **Tabelul 5-1**). Aceasta poate fi periculoasa si poate afecta sistemul de conducte.
- 6** Daca dupa o scurta perioada de stabilizare in coloana nu se mentine presiunea constanta, asigurati-vă ca motivul nu este efectul termic (schimbarea de temperatura ce conduce la dilatarea conductei) sau aerul ramas in instalatie. Daca conducta continua sa piarda presiune si cauza nu este usor vizibila, urmatoarele metode pot ajuta

Clasa de presiune	Presiunea maxima la testarea in teren
100kPa	150kPa
600kPa	900kPa
1000kPa	1500kPa
1600kPa	2400kPa

Pentru presiuni mai mari, va invitam sa ne contactati.

**Tabelul 5-1 Presiunea maxima la proba pe teren**

In urma verificarii se poate face urmatoarele:

- Verificati zonele flanselor de linie, vanelor
- Verificati zonele vanelor de record
- Verificati sa nu fie surgeri la imbinari

## 5.2 Verificarea inainte de umplerea conductei


Conducta nu se va umple cu apa inainte de a se fi verificat instalarea completa si corespunzatoare a acestia. Se va acorda atentie speciala urmatoarelor aspecte:

### 1 Imbinari

Imbinarile trebuie verificate conform descrierii de la **Sectiunea 3** cu privire la:

1. Deviatia unghiulara
2. Pozitia mufei
3. Alinarea imbinarii si
4. Distanța dintre capetele conductei

Pozitia mufei relativ la ambele conducte trebuie marcată in patru puncte pe circumferinta (**Figura 5-1**) ca referinta pentru verificari ulterioare. Se va verifica daca garniturile sunt pozitionate corect si pe distanta dintre manșonul mufei si capatul de imbinare al conductei sa nu existe inclusiuni de beton sau alte corpi straine.



**Figura 5-1 Marcarea pozitiei mufei**

### 2 Suporturile mufei

Verificati daca reazemul ofera sprijin continuu si egal conductei, iar diametrul reazemului este de  $0,5 \pm 0,25\%$  mai mare decat conducta. Verificati ca unghiul suportului sa fie de  $150 \pm 5^\circ$ . Pentru conductele sprijinite pe mai mult de doua reazeze, trebuie verificata alinierea suporturilor conductei. Deviatia maxima de la aliniere trebuie sa fie de 0,1% din lungimea intervalului. Asigurati-vă ca captuseala reazemului este la locul ei, intre conducta si reazem, si ca nu exista contact direct intre reazem si conducta. Verificati sa nu fie beton sau alte corpi straine intre conducta si captuseala reazemului. Asigurati-vă ca ancorele au captuseli cu coeficient mare de frecare, iar ghidajele au captuseli cu coeficient de frecare redus. Verificati integritatea structurala a suporturilor. Marcati pozitia conductei fata de ancore, ca punct de referinta pentru viitoarele inspectii.

### 3 Ancorele

Verificati daca pozitia captuselii este cea corecta, intre colier si conducta sau mufa. Verificati numarul si compresiunea arcurilor cu disc conform instructiunilor.

Verificati integritatea structurala a colierului metalic si a bolturilor ancorei. Asigurati-vla ca pozitia colierului metalic este perpendiculara pe axa conductei.

#### 4 Conductele

Verificati conductele sa nu fie afectate in faza de instalare. Asigurati-vla ca distanta dintre suporturi respecta instructiunile.

#### 5 Altele

Verificati masivele de ancoraj, ancorele, vanele, etc.

### 5.3 Verificarea liniei de conducte pline inainte de presurizare

Dupa umplerea conductei cu apa, aceasta va fi verificata inainte de presurizare. Se va acorda atentie speciala urmatoarelor aspecte:

#### 1 Imbinari

Verificati imbinarile sa nu prezinte surgeri. Verificati miscarea mufelor fata de marcajele facute inainte de umplerea conductei.

**! Atentie:** Greutatea fluidului in conducta va provoca rotatia capetelor conductei (**Figura 5-2**).

Verificati mufa cu deviatia unghiulara a conductei, vezi **Sectiunea 3** ➔.

Daca o mufa s-a miscat, noua ei pozitie fata de ambele conducte va fi marcata in 4 puncte in jurul circumferintei conductei (**Figura 5-1**). Daca apare vreun semn de miscare a mufei in plus fata de ceea ce se ar putea explica prin incarcatura indusa de rotatia capatului conductei, atunci trebuie verificata pozitia mufei. Trebuie de asemenea verificata stabilitatea mufei si a suporturilor conductei. Daca exista vreun motiv sa credeti ca suporturile s-au lasat datorita unei greutati in plus, atunci trebuie sa verificati dezaxarea capetelor de conducte. Dezaxarea capetelor conductei trebuie sa fie mai mica de 0,5% din diametrul conductei si mai mica de 3mm.

#### 2 Suporturile

Verificati integritatea structurala si stabilitatea suporturilor. Verificati daca greutatea adaugata a provocat lasarea conductei sau deviatia suporturilor.




Figura 5-2 Deviatia conductei

#### 3 Conductele

Masurati deviatia maxima a conductelor pe fiecare deschidere a acestora. Deviatia conductei trebuie masurata fata de un arc tensionat folosit ca referinta (**Figura 5-2**). Daca deviatia maxima la orice interval de conducta depaseste deschiderea (distanta intre doi suporti) impartita la 300, contactati furnizorul de conducte inainte de a presuriza conducta.

### 5.4 Verificarea conductelor presurizate

Dupa presurizarea conductei, aceasta va trebui verificata. Se va acorda atentie speciala urmatoarelor aspecte:

#### 1 Imbinari

Verificati ca imbinarile sa nu prezinte surgeri. Se va verifica daca mufele s-au miscat fata de marcajele facute inainte de presurizarea conductei.

**! Atentie:** Pe langa efectul Poisson, cresterea presiunii in conducta poate provoca o usoara rotatie a capetelor conductei (**Figura 5-2**).

Verificati mufa la devitia unghiulara a conductei, vezi **Sectiunea 3** ➔. Daca exista vreun semn de miscare a mufei in exces fata de ceea ce ar putea fi explicat prin efectul Poisson si prin presiunea indusa de rotatia capatului conductei, va trebui verificata stabilitatea mufei si a suporturilor capatului conductei.

#### 2 Suporturile

Verificati integritatea structurala si stabilitatea suporturilor. Verificati daca cresterea presiunii a provocat lasarea sau devierea suporturilor. Utilizati semnele pentru a verifica daca conducta nu s-a miscat fata de ancore. Daca o conducta s-a miscat fata de ancore, conducta va fi presurizata si ancorarea revizuita inainte de represurizare.

#### 3 Colierele

Verificati compresiunea arcurilor cu disc si asigurati-vla ca compresiunea nu depaseste compresiunea maxima permisa in resorturi (**Tabelul 4-2**). Compresiunea resorturilor se poate masura cu ajutorul marcapozitiei de pe ghidul cu resort (**Figura 4-6**). Verificati integritatea structurala a colierului metalic si bolturile ancorei.

#### 4 Conductele

Masurati si notati deviatia maxima a conductelor la fiecare interval de conducta. Deviatia conductei se poate masura cu ajutorul unui arc tensionat ca referinta (**Figura 5-2**).

Daca deviatia maxima a oricarui tronson de conducta a crescut cu mai mult de 50% fata de deviatia masurata in conducta plina si nepresurizata, conducta va fi depresurizata imediat si se va contacta furnizorul de conducte.

Verificati conductele sa nu prezinte zone intunecate sau picurare.

# 6 Masive de ancoraj, inglobari in beton si racorduri la structuri rigide

## 6.1 Masive de ancoraj

Dupa presurizarea conductei apare un dezechilibru de forte la coturi, reductii, teuri, ramificatii, stavlare si la celelalte schimbari de directie a conductei. Aceste forte trebuie limitate astfel incat sa se previna demufarea. Stabilirea necesitatii si a designului, cat si a nivelului de ranforzare cu otel a structurilor de beton, este responsabilitatea inginerului proiectant. Fitingurile FLOWTITE sunt menite a rezista intregii presiuni interioare, in timp ce structura de beton va mentine forma si va ajuta la transferul fortelelor catre terenul din jur. Intrucat rezistenta fittingului sub presiune este mai mare decat rezistenta la tractiune a betonului, se vor folosi armaturi din otel pentru a controla aparitia fisurilor. Trebuie respectate de asemenea urmatoarele conditii:

### Masivele de ancoraj

Masivele de ancoraj trebuie sa limiteze deplasarea fittingului fata de conducta adiacenta pentru a asigura imbinarea etansa cu mufa FLOWTITE. Deviatia unghiulara rezultata trebuie sa fie mai mica decat valorile indicate in **Tabelul 3-1**.

Pentru mai multe detalii de instalare a conductei si a sistemului, vezi **clauzele 6.2 si 6.3** →.

Pentru presiuni de lucru mai mari de 10 bari (PN>10), masivul de ancoraj trebuie sa inglobeze complet fittingul. Pentru presiuni mai mici pot fi livrate fittinguri speciale care permit incastrarea parciala. Masivul de ancoraj trebuie construit pe fundatie ferma.

**Atentie:** Este important ca apasarea suportului sa nu duca la dezaxarea capetelor conductelor la imbinari. Dezaxarea maxima permisa a capetelor de conducta trebuie sa fie mai mica de 0,5% din diametru sau mai mica de 3mm.




Figura 6-1 Masivele de ancoraj

Masivele de ancoraj sunt necesare cand presiunea din conducta depaseste 1 bar (100 kPa) pentru toate fittingurile la care apar dezechilibre datorate fortele de impingere, cum sunt: coturile, reductiile, capetele inchise, flansele oarbe, teurile, ramificatiile si bifurcatiile.

Teurile cu flansa oarba, golirile sau aerisirile care nu genereaza forte de impingere instabile in timpul functionarii, nu necesita incastrari, dar necesita transversalmente si fittinguri rezistente la presiune.

**! Atentie:** Formele masivului de ancoraj prezentate sunt forme tipice pentru ilustrare. Forma exacta va depinde de necesitatile proiectului si va fi determinata de proiectant.

### Vanele

Vanele trebuie sa fie anorate suficient pentru a absorbi presiunea de impingere. Mai multe detalii despre vane si camine puteti gasi in Ghidul de Instalare FLOWTITE pentru Conducte Ingropate.

### Ajutaje

Ajutaje sunt transversale T ce intrunesc urmatoarele criterii:

- 1 Diametrul duzei  $\leq$  300mm.
  - 2 Diametrul conductei  $\geq$  3 ori diametrul duzei.
- ! Atentie:** In acest caz nu este necesara incastrarea in masiv de ancoraj.

## 6.2 Inglobari/incastrari in beton

Atunci cand fittingurile sau conductele necesita incastrare in beton, ca in cazul masivelor de ancoraj sau in zonele cu incarcaturi deosebite, se vor indeplini proceduri de instalare suplimentare specifice.

### Ancorarea conductei

In timpul turnarii betonului, fittingul sau conducta goala va fi supusa unor forte mari de plutire (flotatie). Conducta trebuie impiedicata sa se miste sub actiunea acestor forte. Acest lucru se indeplineste, de obicei, prin legarea conductei de masivul de ancoraj. Legaturile trebuie sa se realizeze din platbanda lata de minim 25mm, indeajuns de puternica incat sa reziste la fortele de ridicare - plutire, cu un minim de doua legaturi pe lungimea sectiunii si cu o distanta maxima intre legaturi indicata in **Tabelul 6-1**. Legaturile trebuie stranse astfel incat sa previna ridicarea conductei, dar sa nu cauzeze deformari suplimentare ale acesteia. (**vezi Figura 6-2**).


### Sustinerea conductei

Conducta trebuie sprijinita in asa fel incat betonul sa poata curge usor in jurul si dedesubtul conductei. De asemenea, suportii trebuie sa permita o deformare acceptabila a conductei (mai putin de 3% deformare si fara umflaturi sau zone plate).

### Turnarea betonului

Betonul trebuie asezat in etape lasandu-se suficient timp intre turnarea fiecarui strat ca cimentul sa se intareasca si sa nu mai exercite forte ascensionale. Inaltimele maxime de ridicare, in functie de clasa de rigiditate, sunt indicate la **Tabelul 6-2**.

Inaltimea maxima este grosimea maxima de beton ce poate fi turnata o data pentru o clasa de rigiditate nominala data.



**Figura 6-2 Ancorarea conductei – Distanța maxima intre legaturi vezi Tabelul 6-1**

DN	Distanța maxima (m)
< 400	2.5
500 – 600	4.0
700 – 900	5.0
$\geq$ 1000	6.0

**Tabelul 6-1 Distanța maxima a platbandei**

SN	Inaltimea maxima
2500	Mai mare de 0.3m sau DN/4
5000	Mai mare de 0.45m sau DN/3
10000	Mai mare de 0.6m sau DN/2

**Tabelul 6-2 Inaltimea maxima de turnare a betonului**


## 6.3 Racorduri la structuri rigide

Atunci cand conducta trece printr-un zid (ex. camera vanei sau caminul de vizitare), este incastrata in beton (ex. masiv de ancoraj), sau este conectata cu flanse la o vana, pompa sau alta structura, apar eforturi de incovoiere si forfecare suplimentare datorate deplasarii conductei fata de structura rigida. Constructorul trebuie sa ia masuri de minimizare a dezvoltarii de eforturi mari discontinue in conducta pentru toate racordurile la structuri rigide. Sunt disponibile doua optiuni. Alternativa A (preferabila) foloseste o mufa de cuplare incastrata in interfata beton-conducta si Alternativa B este de a inveli conducta in cauciuc pentru a facilita tranzitia.

### Alternativa A

Acolo unde este posibil, inglobati mufa de cuplare in beton la fata exterioara a structurii rigide (**Figura 6-3**) astfel incat primul tronson careiese afara din beton sa aiba libertate completa de miscare (egala cu deviatia unghiulara maxima admisa a mufei).


**! Atentie:** Cand inglobati o mufa in beton, asigurati-vla ca ii mentineti forma pentru ca imbinarea ulterioara sa poata fi facuta usor. Alternativ, efectuati mufarea in afara cofrajului, inainte de a turna betonul.



**Figura 6-3 Alternativa A**

### Alternativa B

Daca alternativa A nu este posibila, infasurati conducta (**Figura 6-4**) cu o banda (sau niste benzi) de cauciuc (**Tabelul 6-3 si Figura 6-5**) inainte de asezarea betonului, astfel incat cauciucul sa iasa putin in afara (25mm) din beton. Plasati conducta astfel incat prima imbinare cu mufa complet expusa sa fie pozitionata ca in **Figura 6-4**. Trebuie sa se ia precautii pentru diminuarea incovoierei structurii ranforseate cu beton sau a conductei prin asigurarea unei fundatii adecvate. Incovoierea differentiala a conductei va provoca apasari pe conducta si poate impiedica conducta sa functioneze.



**Figura 6-4 Alternativa B: Invelirea in cauciuc**


Diametru	Configuratie invelirii
300-900	A
1000-3000	C

**Tabelul 6-3 Configuratia benzilor de cauciuc**


### Amplasarea benzilor de cauciuc

- 1 Pozitionati ca in **Figura 6-4** si **6-5**.
- 2 Izolati toate marginile pentru a va asigura ca nu intra ciment intre cauciuc si conducta sau intre valurile de cauciuc.

#### Tipul A:



#### Tipul C:




**Figura 6-5 Configuratia straturilor cu cauciuc – Cauciucul trebuie sa fie Durometer 50**

## 6.4 Relining


Cand conducta FLOWTITE este instalata intr-o conducta existenta, trebuie luate urmatoarele precautii:

- 1** Conducta trebuie plasata in conducta existenta prin tragere sau impingere. Va rugam sa consultati furnizorul pentru calcularea insertiei maxime lungime/-forta.
- 2** Conducta trebuie protejata impotriva deteriorarilor prin alunecare folosindu-se patine din lemn atasate de conducta sau distantiere din plastic (ca in *Figura 6-6 si 6-7*). Acestea trebuie sa asigure o inaltime suficienta pentru a permite o distanta rezonabila intre diametrul exterior al mufei si diametrul interior al conductei existente.
- 3** Instalarea in conducta existenta este usurata daca se foloseste pasta lubrifianta intre patine si peretele acestuia. Nu utilizati lubrifiant pe baza de petrol pentru ca acesta poate deteriora unele garnituri.
- 4** Spatiul dintre conducta de relining si conducta existenta poate fi umplut cu nisip, pietris sau ciment. Trebuie tinut cont sa nu se suprasolicite sau deterioreze conducta in timpul acestei faze, in special in timpul umplerii golurilor cu mortar. Presiunea maxima la cimentare este indicata in *Tabelul 6-4*.
- !** **Atentie:** Nu impanati sau strangeti conducta intr-o maniera care sa cauzeze forte concentrate pe conducta. Consultati furnizorul inainte de aceasta etapa pentru consultanta in legatura cu alegerea metodei potrivite.



**Figura 6-6 Dispunerea tipica a patinelor**

- !** **Atentie:** Daca spatiul dintre conducta de relining si conducta existenta nu este umplut iar conducta este supusa la presiuni negative, combinatia rigiditate-instalare trebuie sa fie suficienta pentru a rezista acestor presiuni. Consultati furnizorul pentru informatii suplimentare.




**Figura 6-7 Distantier din plastic**

SN	Presiunea maxima de cimentare (bari)
2500	0.35
5000	0.70
10000	1.35

**Tabelul 6-4 Presiunea maxima de injectare (la radierul conductei) fara suporturi interne**

In acelasi timp, se pot folosi sistemele de conducte cu diametrul exterior egal cu cel al mufelor de imbinare.




**Figura 6-8 Imbinare la nivel**

# 7 Interventii pe santier

## 7.1 Reglarea lungimii

Majoritatea conductelor furnizate de fabricile Flowtite au diametrul exterior in gama de toleranta a capatului liber calibrat (**Tabelul 7-1**). Aceste conducte sunt adesea marcate ca "Tevi de Ajustaj" (Adjustment Pipe sau Passrohre) sau in mod similar. Urmatoarele proceduri vor ajuta in ajustarea corecta a lungimii:

- 1** Asigurati-vă ca diametrul conductei este in gama de toleranta a capatului liber.
- 2** Stabiliti lungimea ceruta si marcati transversal conducta.
- 3** Taiati conducta in locul potrivit cu ajutorul unui ferastrau circular cu lama diamantata. Folositi protectiile corespunzatoare pentru ochi, urechi si prof. Consultati furnizorul de conducte pentru recomandari.
- 4** Curatati suprafata zonelor de imbinare, slefuiti partile aspre si cu un polizor sanfrenat capetele conductei pentru a facilita asamblarea. (**Figura 7-1**). Nu mai este necesara alta polizare.



**Figura 7-1 Dimensiunile capatului liber al conductei pentru imbinarile de mufe**

Designul conductelor nu necesita etansarea capetelor de imbinare dupa decuparea in teren. Daca normele tehnice nationale cer etansarea, de ex. in scopul mentinerii sanatatii in industrie si a respectarii standardelor de siguranta, atunci acestea vor fi respectate.

- ! Atentie:** Este foarte important ca muchia interioara a unei conducte ajustate pe santier sa fie tesita dupa taiere.

Dia-meter Series	DN (mm)	Min. OD (mm)	Max. OD (mm)	Latimea Capatului de Imbinare (mm)	L (mm)
<b>B2</b>	300	323.4	324.5	130.0	6.0
<b>B2</b>	350	375.4	376.4	130.0	8.0
<b>B2</b>	400	426.3	427.3	130.0	10.0
<b>B2</b>	500	529.1	530.1	130.0	14.0
<b>B1</b>	600	616.0	617.0	160.0	17.0
<b>B1</b>	700	718.0	719.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	800	820.0	821.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	900	922.0	923.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	1000	1024.0	1025.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	1100	1126.0	1127.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	1200	1228.0	1229.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	1400	1432.0	1433.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	1600	1636.0	1637.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	1800	1840.0	1841.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	2000	2044.0	2045.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	2200	2248.0	2249.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	2400	2452.0	2453.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	2600	2656.0	2657.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	2800	2860.0	2861.0	160.0	20.0
<b>B1</b>	3000	3064.0	3065.0	160.0	20.0


**Tabelul 7-1 Dimensiunile capatului de imbinare si tolerantele admise**

- ! Atentie:** Seriile B2 se potrivesc cu capatul de la conductele din fonta ductila. Seriile OD B1 sunt serile OD PAFSIN. In anumite tari seriile de fonta ductila (B2) nu pot fi utilizate.

## 7.2 Ajustarea lungimii pe santier cu mufe FLOWTITE

Mufele Flowtite pot fi utilizate pentru ajustari si reparatii pe teren. Lungimea minima a conductei de interventie trebuie sa fie de 1 metru. Conducta de ajustare trebuie sa fie sprijinita pentru a i se asigura stabilitatea, vezi **Sectia 4.2**.

- ! Atentie:** Pentru ajustari cu mufe pe teren, dublati latimea calibrata a capatului conductei.



**Figura 7-2 Montarea tronsonului de inchidere**

## Procedura

Masurati distanta dintre capetele conductei unde doriti sa puneti conducta de inchidere. Conducta de inchidere trebuie sa fie cu 50-60mm mai scurta decat lungimea masurata. Cu cat este mai mica diferența, cu atat va fi mai usor de facut completarea. Pentru distanta minima, vezi **Capitolul 3** → Sectiunea "Distanta dintre Capetele de Imbinare ale Conductei".

## Alegerea conductei

Alegeti o conducta care sa se incadreze in toleranta diametralui capatului liber. Aceste conducte vor avea dimensiunea exteroara ceruta de mufa pentru a se imbina pe intreaga lungime. Daca este posibil, alegeti o conducta al carei diametru exterior sa fie la limita inferioara a diametrului capatului liber (vezi **Tabelul 7-1**).

## Pregatirea conductei

Marcati lungimea ceruta a conductei si taiati perpendicular pe axa conductei, cu un ferastrau circular. Cu ajutorul unui polizor, faceti un sanfren de 20 grade pe capatul conductei si rotunjiti muchiile. Tineti cont ca grosimea peretelui conductei ramasa in zona de mufare sa fie cel putin jumata din grosimea initiala a peretelui conductei. Este de asemenea important sa aveti lungimea minima de sanfren, L, pentru a ghida capatul conductei fara a distrugere garnitura. Respectati lungimile recomandate la **Tabelul 7-1**. Dupa polizare, cu un smirghel, indepartati colturile ascutite ramase de pe urma tajerii pe suprafata conductei. Sefuiti capatul de rugozitati.

**Atentie:** Latimea capatului de mufare trebuie sa fie cel putin egala cu latimea mufei. Aceasta va fi de doua ori mai mare decat valorile indicate in **Tabelul 7-1**.

Asigurati-vă ca suprafata nu are santuri, iar capatul liber OD se situeaza in limitele indicate la **Tabelul 7-1**.

## Instalare

- 1 Alegeti doua mufe, indepartati garnitura de blocaj din centru si pastrati garniturile de etansare. Curatati mufele daca este nevoie. Canalul garniturii trebuie sa nu contine mizerie pentru a permite deformarea neingradita a garniturii.
- 2 Ungeti cu grija garniturile.
- 3 Ungeti si capetele curate ale capatului liber al conductelor de inchidere cu un strat subtire si continuu de lubrifiant. Nu uitati suprafetele sefuite.

**4** Asezati o mufa exact pe capatul conductei de inchidere, astfel incat garnitura sa atinga intreaga circumferinta. Impingeți sau trageti uniform mufa pe conducta de inchidere pana cand intreaga mufa se sprijina pe capatul de imbinare. Poate fi necesar sa ajustati usor trecerea celei de-a doua garniture peste capatul sanfrenat al conductei. Repetati operatia cu a doua mufa la celalalt capat.

**5** Marcati liniile de pozitie pe capatul de mufat pentru a controla miscarea inapoi a mufei. Pozitia liniei se calculeaza dupa cum urmeaza:

$$\text{HL} = (\text{Wc}-\text{Wg})/2$$

HL – linia de pozitie  
Wc – latimea mufei  
Wg – latimea distantei dintre conducta de inchidere si conducta adiacenta (masurata).

**6** Montati si ancorati conducta de inchidere pe suporturile aliniate cu conductele adiacente si cu spatiu liber egal pe una din parti. Orice unghi sau inclinare poate complica procesul de asamblare.

**7** Curatati capetele de mufat ale conductelor adiacente si ungeti-le cu un strat subtire, uniform de lubrifiant. Instalati dispozitive speciale pentru a trage mufa in pozitia de inchidere. (Consultati furnizorul pentru informatii despre dispozitive). Se recomanda tragerea simultana a mufei peste ambele parti, mentinerea centrata a conductei de inchidere si minimizarea contactului cu conducta de inchidere. Incetati tragerea in momentul in care marginea mufei atinge linia de pozitie. Pentru conductele cu dimensiuni mari poate fi avantajos ca inauntru sa stea un om pentru a urmari procesul de asamblare.

**Atentie:** Dupa ce mufa a ajuns in pozitia finala, se poate utiliza un spion (lera) pentru a asigura orientarea corespunzatoare a aripiocarelor garniturii.

## 7.3 Completari in teren utilizand cuplaje ce nu aparțin FLOWTITE

Respectati procedurile generale de la **Sectiunea 7.2** → exceptie facand conducta de inchidere care nu va avea nevoie, ca de obicei, de capete prelucrate special. Procedurile de instalare pentru un cuplaj utilizat anume trebuie respectate intocmai (vezi **Sectiunea 3.2** →).

# Anexa A

Greutatile aproximative pentru conducte si cuplaje

DN	FS* - Gravitational				FP** - PN 1				PN 6				PN 10				PN 16			
	SN 2500	SN 5000	SN 10000	CUPLAJ	SN 2500	SN 5000	SN 10000	CUPLAJ	SN 2500	SN 5000	SN 10000	CUPLAJ	SN 2500	SN 5000	SN 10000	CUPLAJ	SN 2500	SN 5000	SN 10000	CUPLAJ
mm	kg/m	kg/m	kg/m	kg	kg/m	kg	kg/m	kg	kg/m	kg	kg/m	kg	kg/m	kg	kg/m	kg	kg/m	kg	kg/m	kg
300	9.1	11.3	14.0	6.9	8.2	10.4	12.7	13.0	8.2	10.4	12.7	13.0	7.9	10.3	12.7	13.7	7.5	9.5	12.2	14.1
350	12.2	15.1	18.8	8.0	11.1	14.3	17.3	15.0	11.1	14.3	17.3	15.0	10.6	13.8	17.3	15.8	10.0	12.6	16.3	16.4
400	15.5	19.3	24.2	9.0	14.5	18.5	23.0	16.8	14.5	18.5	23.0	16.8	13.5	17.6	23.0	17.9	12.6	16.1	21.0	18.5
450	19.3	24.3	29.6	10.0	18.4	24.0	29.0	18.8	18.4	24.0	29.0	18.8	16.8	22.0	29.0	19.6	15.8	19.9	26.0	21.0
500	23.8	29.4	36.9	11.0	23.0	30.0	35.0	21.0	23.0	30.0	35.0	21.0	21.0	27.0	35.0	22.0	19.3	25.0	32.0	23.0
600	32.4	40.3	49.5	12.8	32.0	40.0	48.0	32.0	32.0	40.0	48.0	32.0	28.0	37.0	48.0	34.0	26.0	33.0	44.0	35.0
700	43.5	54.3	66.0	15.2	43.0	54.0	66.0	37.0	43.0	54.0	66.0	37.0	38.0	49.0	66.0	39.0	35.0	45.0	59.0	42.0
800	56.7	70.1	85.9	18.1	55.0	69.0	86.0	42.0	55.0	69.0	86.0	42.0	49.0	64.0	86.0	46.0	45.0	58.0	76.0	50.0
900	71.9	87.9	109.4	21.0	70.0	87.0	110.0	48.0	70.0	87.0	110.0	48.0	61.0	81.0	110.0	53.0	56.0	73.0	95.0	58.0
1000	87.8	108.0	134.3	23.8	86.0	110.0	135.0	54.0	86.0	110.0	135.0	54.0	75.0	100.0	135.0	60.0	69.0	89.0	120.0	66.0
1100	105.4	131.6	161.8	26.6	103.1	128.1	160.3	59.9	103.1	128.1	160.3	59.9	89.6	119.1	160.3	59.5	82.0	106.2	140.2	63.3
1200	126.1	155.6	192.8	29.3	125.0	155.0	195.0	66.0	125.0	155.0	195.0	66.0	110.0	145.0	195.0	74.0	98.0	130.0	170.0	81.0
1400	170.9	211.1	260.8	36.0	170.0	210.0	260.0	78.0	170.0	210.0	260.0	78.0	145.0	195.0	260.0	88.0	135.0	175.0	230.0	100.0
1600	222.7	275.0	338.9	43.1	220.0	270.0	340.0	90.0	220.0	270.0	340.0	90.0	190.0	255.0	340.0	105.0	175.0	225.0	295.0	125.0
1800	280.8	347.5	428.0	50.8	275.0	345.0	425.0	105.0	275.0	345.0	425.0	105.0	240.0	320.0	425.0	120.0	220.0	285.0	375.0	
2000	346.0	426.4	527.9	60.2	340.0	420.0	530.0	120.0	340.0	420.0	530.0	120.0	295.0	390.0	530.0	135.0				
2200	416.6	514.3	636.7	70.5	410.0	510.0	640.0	130.0	410.0	510.0	640.0	130.0	355.0	470.0	640.0	155.0				
2400	495.3	611.6	756.1	81.6	485.0	610.0	750.0	145.0	485.0	610.0	750.0	145.0	420.0	560.0	750.0	170.0				
2600	580.8	719.6	888.8	93.0	570.0	710.0	890.0	280.0	570.0	710.0	890.0	280.0								
2800	673.2	831.6	1029.6	106.0	660.0	820.0	1030.0	310.0	660.0	820.0	1030.0	310.0								
3000	769.4	951.3	1180.0	119.0	760.0	940.0	1170.0	335.0	760.0	940.0	1170.0	335.0								

\* Conducte de canalizare pentru curatare de inalta presiune

\*\* Conducte standard

## Anexa B

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
app.

Cerintele pentru lubrifiantul de imbinare

Diametrul nominal (mm)	Cantitatea nominala de lubrifiant (kg) necesara la fiecare imbinare
300 pana la 500	0.075
600 pana la 800	0.10
900 pana la 1000	0.15
1100 pana la 1200	0.20
1300 pana la 1400	0.25
1500 pana la 1600	0.30
1800	0.35
2000	0.40
2200	0.45
2400	0.50
2600	0.55
2800	0.60
3000	0.65

- ! **Atentie** Cantitatile de lubrifianti se refera la ungerea a doua garnituri si a doua capete libere la fiecare imbinare. Imbinarile preasamblate din fabrica vor necesita jumata din cantitatile de mai sus la fiecare imbinare.

01

02

03

04

05


06

07


app.

Acet manual de instalare a conductelor cu pozare supraterana constituie proprietatea intelectuala a Flowtite Technology AS. Toate drepturile rezervate. Nici o parte din acest ghid de instalare nu poate fi reprodusa, depozitata intr-un sistem sau transmisa sub nici o forma prin mijloace electronice, mecanice, fotocopiere, inregistrare etc, fara acordul prealabil al proprietarului intelectual.


## Profile pentru umpluturi




Beton



Lemn



Piatra



Otel

Acest manual este doar un ghid. Toate valorile listate in specificatiile produsului sunt nominale. Rezultate nesatisfacatoare ale produselor pot aparea datorita fluctuațiilor de mediu, variatiilor in procedurile de operare sau interpolarii de date. Recomandam ca personalul care utilizeaza aceste date sa fie specializat si sa aiba experienta in implementarea acestor produse, in instalarea lor normala si in conditiile de operare. Personalul ingineresc trebuie consultat intotdeauna inainte de instalarea acestor produse pentru a se asigura respectarea destinatiei si aplicatiilor produselor. Prin aceasta afirmam ca nu acceptam nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau stricaciune rezultata din instalarea sau utilizarea produselor listate in acest manual, intrucat nu putem stabili gradul de atentie ce trebuie acordata la instalarea produsului sau serviciului. Ne rezervam dreptul de a revizui aceste date, dupa necesitatii, fara anunt prealabil. Aspettam comentarii cu privire la acest manual.

Tehnologia Flowtite este deținută și patentată în întreaga lume de Amiblu. Mai multe informații și detalii de contact găsiți pe [www.amibu.com](http://www.amibu.com).

